

CURRICULUM VITAE

Studio Ing. Zonetti Lanfranco

Con sede in via Giacomo Matteotti n. 203

Frazione Passo Corese di Fara in Sabina (RI)

Tel. : 0765 488638

Cell. : 380 7252519

Fax : 0765 484716

Email : l.zonetti@alice.it

PEC : lanfranco.zonetti@ingpec.eu



Oggetto: Curriculum professionale Ing. Zonetti Lanfranco

Luogo e data di nascita: Fara Sabina (RI) il 28/05/1966

Residenza: via G. Falcone 47, 02032 Fara Sabina (Ri), frazione Passo Corese

Studio: via G. Matteotti 203, 02032 Fara Sabina (Ri), frazione Passo Corese

- Diploma di Geometra conseguito a Roma il 16/07/1985 presso l'istituto tecnico per Geometri "Silvio Pellico "
- Abilitazione alla professione di Geometra: esame di Stato nel Dicembre 1996 Iscrizione all'albo dei Geometri della Provincia di Rieti in data 03/02/1997 al n° 641
- Frequenza del corso di formazione per "Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro (L. 626/94, "Il Coordinatore in Materia di Sicurezza e di salute durante la progettazione e la realizzazione dell'opera nel settore delle costruzioni (L. 494/96)" organizzato da Politecnico di Milano facoltà di Architettura, Unione Europea, Collegio dei Geometri della Provincia di Rieti e Terni, ecc.
- Attestato di frequenza al corso di aggiornamento per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (Allegato XIV D.Lgs 81/2008)
- Certificato di livello 1 come operatore CND per indagini SCLEROMETRICHE e MAGNETOMETRICHE
- Certificato di livello 2 come operatore CND per indagini Sclerometriche, Magnetometriche, Indagini con ultrasuoni, Pull-out, Martinetti piatti singoli e doppi, Indagine visiva, Prove di carico
- Certificatore accreditato Sacert
- Diploma di Laurea Classe 7 in Scienze geo-topo-cartografiche, estimative, territoriali ed edilizie
- Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale
- Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere civile e ambientale;
- Iscrizione all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Rieti al n. 723 della sezione A, settore A. dal 03/02/2011
- Frequenza al corso di aggiornamento per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (Allegato XIV D.Lgs 81/2008), in corso

- **Vicedirettore del Laboratorio Prove Materiali Sa.G.Edil srl riconosciuto dal Ministero Infrastrutture e trasporti con decreto n° 216/2017**
- **Dal Luglio 2015 direttore del Laboratorio ufficiale Geotecnico terre e rocce Sa.G.Edil srl riconosciuto dal Ministero Infrastrutture e trasporti con decreto n° 215/2015**
- **Responsabile Prove in sito del Laboratorio Prove Materiali Sa.G.Edil srl riconosciuto dal Ministero Infrastrutture e trasporti con decreto n° 216/2017**
- **Direttore del Laboratorio Chimico Sa.G.Edil srl di prove ambientali su rifiuti, terre e rocce da scavo**
- **Attestato/brevetto di pilota S.A.P.R. (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto - droni)**
- **Certificato di livello 3 come personale tecnico addetto alle prove non distruttive (PND) nel campo dell'ingegneria civile e dei beni architettonici per il metodo PND ispezione e monitoraggio di ponti, viadotti, cavalcavia e passerelle (IM)**

Lavori pubblici:

Lavoro: Incarico di Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, Coordinatore sicurezza per il Recupero, adeguamento, messa a norma e fornitura di arredi fissi e mobili per il teatro San Michele Arcangelo di Montopoli di Sabina Anno: 2011.

- Committente: Diocesi Suburbicaria di Sabina-Poggio Mirteto
- Importo finanziato: € 196.366,92

Lavoro: Realizzazione di un ponte ligneo sul Fosso Corese e realizzazione dei lavori di miglioramento e ripristino della Viabilità Rurale Incarico: Coordinatore sicurezza. Anno: 2013.

- Committente: Comune di Fara Sabina

Lavoro: Incarico di Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, Coordinatore sicurezza. Per la realizzazione di una pista ciclabile e ripristino di un percorso ciclo-pedonale per la valorizzazione dell'itinerario naturalistico Fara-Passo Corese “nell'ambito del PSL GAL Sabino-Bando Pubblico n.9/2013, Misura 4.1.3.313-Incentivazione di attività turistiche”, anno: 2013.

- Committente: Città di Fara in Sabina,
- Importo finanziato: € 421.500,00

Lavoro: Incarico di Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, Coordinatore sicurezza per la messa in sicurezza della Scuola Media “Orazio” in Via Servilia snc località di Passo Corese nel Comune di Fara in Sabina.

- Committente: Città di Fara in Sabina
- Importo finanziato: € 265.000,00

Lavoro: Incarico di Progettazione, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, Coordinatore sicurezza per la realizzazione di un parcheggio a servizio di Via XXIV Maggio e della Stazione Ferroviaria.

- Committente: Città di Fara in Sabina,
- Importo finanziato: € 220.000,00

Lavoro: Incarico di Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, Coordinatore sicurezza per il progetto per la riqualificazione, completamento e messa in sicurezza della rete viaria del Comune di Fara in Sabina Anno: 2014.

- Committente: Città di Fara in Sabina

Lavoro: Incarico di Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Coordinatore sicurezza relativo il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013 Attuativo Reg. (CE) N. 1698/05, Misura 321 – Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale – Azione b) “Realizzazione di infrastrutture su piccola scala” – Tipologia 3, prevede un contributo economico da parte della Regione Lazio per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da altre fonti rinnovabili, da utilizzare in strutture o edifici pubblici, sulla base dell’ammontare dei consumi di energia elettrica, sono stati selezionati due complessi pubblici: Delegazione del Comune di Fara in Sabina nella Fraz. di Passo Corese - Scuola Primaria della Fraz. di Talocci;

- Committente: Città di Fara in Sabina

Lavoro: Verifica statica del ponte sul Fosso Corese sito nel Comune di Fara in Sabina in Loc. Campomaggiore. Anno: 2015

- Committente: Comune di Fara Sabina

Lavoro: Incarico di Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, Coordinatore sicurezza per il progetto per la riqualificazione, completamento e messa in sicurezza della rete viaria

del Comune di Fara in Sabina relativo alla realizzazione di un parcheggio nella Frazione di Corese Terra. Anno: 2015.

- Committente: Comune di Fara in Sabina

Lavoro: Servizio inerente l'individuazione, la campionatura e la caratterizzazione di materiali inquinanti, la redazione del piano di lavoro, la redazione del progetto esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e la direzione dei lavori per la bonifica e la demolizione di due fabbricati siti nel comune di Castel Sant'Angelo (RI) nelle frazioni Ponte Alto e Ponte Basso, CIG: 7201146DA8, anno: 2017

- Committente: Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lazio

Lavoro: Incarico di Progettazione Definitiva, esecutiva e di Direzione Lavori per intervento di miglioramento sismico Scuola Media Istituto “Caduti di Nassiriya”, anno: 2018, *in corso*

- Committente: Comune di Vasanello
- Importo finanziato: € 170.000,00

Lavoro: Progettazione definitiva ed esecutiva per intervento di adeguamento sismico di due fabbricati scolastici siti nel Comune di Fara in Sabina, anno: 2018

- Committente: Comune di Fara in Sabina
- Importo finanziato: 2.000.000,00 €

Lavoro: Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva per lavori di restauro conservativo ed adeguamento dell'antico chiostro esterno e lavori di manutenzione presso l'I.S.I.S.S. “Pacifici de Magistris” (sede dei Licei) di Sezze, compresa la Chiesa di proprietà comunale – CIG: ZF522432C2, anno: 2018

- Committente: Comune di Sezze
- Importo finanziato: 500.000,00 €

Lavoro: Servizi di elaborazione di due intelligence, acquisizione documentale, diagnostica e analisi de conformità di un portafoglio immobiliare comprendente il Commissariato Polizia di Stato “Barra – S. Giovanni”, Commissariato Polizia di Stato “Ponticelli”, Stazione Carabinieri Piscinola – Marianella,

Stazione Carabinieri Ponticelli, Stazione Carabinieri “S. Pietro a Patierno”, Complesso Immobiliare “Ex Istituto San Raffaella a Materdei”, proposto dagli Enti Pubblici ai fini della loro valorizzazione e dismissione, tramite operazioni di finanza immobiliare mediante la costruzione di specifici fondi immobiliari o l’alienazione e/o apporto a fondi istituiti ex art. 33 D.L. n.98/2011, CIG: 7175251470, anno: 2018, committente: Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Campania;

- Committente: Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Campania

Lavoro: Verifica del solaio presso la Sede Regionale, Uffici Regionali Via Rosa Raimondi Garibaldi, n.7, anno: 2018

- Committente: Lazio Crea

Lavoro: Indagini diagnostiche strutturali e non dei solai, degli elementi sospesi, di sette edifici scolastici della Città di Nocera Inferiore CIG: 74207905A1, anno: 2018

- Committente: Comune di Nocera Inferiore

Lavoro: servizio di “Approfondimento delle indagini conoscitive dei materiali strutturali e dei dettagli costruttivi finalizzate alla verifica di idoneità statica dei fabbricati denominati Caserma Marotta, Caserma Fazioli e Palazzo Sede del Comscuole” – Ancona – COD.ID. 8573/8260 – CAP. 4385 – 12/SMM – E.F.2017 – CODES: 170493 – Contratto Rdo n° 1631108, anno 2018

- Committente: Ministero della Difesa – Stato Maggiore della Marina Militare – Maricomscuole – Sezione del Genio per la Marina Militare S.T.V. (INFR) Luigi Perciballi

Lavoro: Servizio di controlli strutturali dello Stadio Olimpico di Torino (Cod. Opera 4216), Via Filadelfia, 96/b, 10134 - Torino (TO) - CIG 73594076C6 - RDO N° 1849645, anno 2017-2019

- Committente: Città di Torino - DIREZIONE SERVIZI TECNICI - SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

Lavoro: Incarico di Progettazione definitiva, esecutiva per intervento di adeguamento sismico Scuola Elementare (Aldo Moro) e media (F. Francolini) del Capoluogo, anno: 2019, *in corso*

- Committente: Comune di Campello sul Clitunno (PG)

VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA

Lavoro: Servizi di indagini e verifiche strutturali della Scuola Materna “Villaggio Santa Maria” anno 2016

- Committente: Comune di Rivodutri (RI)

Lavoro: Verifica della vulnerabilità sismica dell’edificio delle scuole elementari, anno: 2017

- Committente: Comune di Allumiere (RM)

Lavoro: Valutazione della vulnerabilità sismica dell’Asilo Nido di Viale Martiri della Resistenza, Asilo Nido Villa Redenta, Scuola Elementare Fraz. Cortaccione, Aula Magna Istituto Scolastico di Primo Grado “L. Panciani”, Scuola Materna di San Brizio, anno: 2018

- Committente: Comune di Spoleto

Lavoro: Verifica di vulnerabilità sismica presso la Scuola “Carlo Storari” sita in via Armando Casalini n. 7, Ponzano Romano – CIG: Z1D2547837, anno 2018

- Committente: Comune di Ponzano Romano (RM)

Lavoro: Verifica di vulnerabilità sismica presso la Scuola Materna Don Bosco sita in via Casali, Stimigliano (RI) – CIG: Z96254F308, anno 2018

- Committente: Comune di Stimigliano (RI)

Lavoro: Verifica di vulnerabilità sismica presso la Scuola Materna di Sigillo – CIG: ZF32565589, anno 2018

- Committente: Comune di Sigillo (PG)

Lavoro: Verifica di vulnerabilità sismica presso la Scuola Materna di Costacciaro – CIG: Z2925692C9, anno 2018

- Committente: Comune di Costacciaro (PG)

Lavoro: Verifica di vulnerabilità sismica presso i seguenti edifici scolastici: Scuola Materna ed Elementare Sant’Anastasio (Maiano), Scuola Materna ed Elementare di Baiano, Scuola Media S. Giovanni di Baiano – CIG: 76545646AAA, anno 2018

- Committente: Comune di Spoleto (PG)

Lavoro: Verifica di vulnerabilità sismica sui seguenti edifici scolastici: Scuola Materna Capoluogo, Materna Collesecco, Scuola Materna Pomonte CIG: Z312565C13, anno 2018

- Committente: Comune di Gualdo Cattaneo

Lavoro: Verifica di vulnerabilità sismica sui seguenti edifici scolastici: Scuola “San Filippo”, Scuola “Tufano”, Scuola “Pantello”, anno 2018 in corso

- Committente: Comune di Anagni (FR)

Lavoro: Verifica di vulnerabilità sismica di livello 1 -2 delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia: Convitto IP Alberghiero sito in via Giuseppe Valadier snc, Spoleto (PG) – CIG Z05251F376, anno 2018

- Committente: Provincia di Perugia

Lavoro: Verifica di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici siti in Via Tesoro n. 1, Via Laziale n. 29, Via C.F. Chigi, Via Strada Nuova, anno 2018

- Committente: Comune di Ariccia (RM)

Lavoro: Verifica di vulnerabilità sismica presso il Liceo Linguistico, Musicale, Scienze Umane “Angeloni” di Terni, anno 2018

- Committente: Provincia di Terni

Lavoro: Verifica di vulnerabilità sismica presso la Scuola Elementare di Morino – CIG Z93254E2C, anno 2018

- Committente: Comune di Morino (AQ)

Lavoro: Verifica di vulnerabilità sismica presso l’Edificio Scolastico di Via Kennedy/Via XX Settembre – CIG 76504452EF, anno 2018

- Committente: Comune di Monterotondo (RM)

Lavoro: Verifica di vulnerabilità sismica (LC2) presso n. 9 Edifici Scolastici di proprietà del Comune di Foligno – CIG: Z1A253F8ED, anno 2018

- Committente: Comune di Foligno (PG)

Lavoro: Verifica di vulnerabilità sismica della Scuola Elementare e Materna Ferruccio Ulivi sita in via Monteleone, 5 Poggio Moiano (RI) CIG: Z67257E321, anno 2018

- Committente: Comune di Poggio Moiano (RI)

Lavoro: Verifica di vulnerabilità sismica dell'edificio scolastico denominato IT Ferrari di Borgo a Mozzano - CIG: Z7D2588AD6, anno 2018

- Committente: Provincia di Lucca

Lavoro: Verifica di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici Scuola Media e Infanzia “Gli Angeli di San Giuliano” – Comune di Torricella in Sabina (RI), anno 2018

- Committente: Comune di Torricella in Sabina (RI)

Lavoro: Verifica di vulnerabilità sismica dell'immobile avente destinazione d'uso Scuola Elementare e Media Capoluogo, Campello sul Clitunno e successiva progettazione opere di adeguamento dell'edificio scolastico – CIG:Z0A256681D, anno 2018

- Committente: Comune di Campello sul Clitunno (PG)

Lavoro: Verifica della vulnerabilità sismica degli immobili strategici ai sensi dell'O.P.C.M. 3274/2003 e s.m.i. per le caserme sedi del Gruppo della Guardia di Finanza di Viareggio (LU) e della Tenenza Guardia di Finanza di Pontassieve - CIG: Z2E25E73FA, anno 2018

- Committente: Reparto di supporto tecnico, logistico ed amministrativo (RETLA) della Guardia di Finanza - Regione Toscana

Lavoro: Verifica vulnerabilità sismica Scuola Media “E. Mattei” – CIG: Z4825A61E2, anno 2018

- Committente: Comune di Civitella Roveto (AQ)

Lavoro: Verifica tecnica per la valutazione della vulnerabilità sismica e della sicurezza degli elementi strutturali e non strutturali” inerenti dell’opera denominata “Trasformazione e adeguamento dell’Ex Scuola S. Salvatore a Stazione “Base” dei Carabinieri – CIG ZF92754375, anno 2019

- Committente: Comune di Fontana Liri (FR)

Lavoro: Verifica tecnica per la valutazione della vulnerabilità sismica e successiva progettazione opere di adeguamento dell’edificio scolastico RODARI PLESSO B - CIG Z442591277, anno 2019

- Committente: COMUNE DI SANREMO (IM)

Lavoro: Servizio di indagini di vulnerabilità degli elementi architettonici non strutturali, degli impianti tecnologici e degli arredi esistenti presso gli immobili sedi dei reparti della Guardia di Finanza nella regione Lombardia - CIG 79110694A9; 79110916DO; 7911118D16, anno 2019, *in corso*

- Committente: Guardia di Finanza - REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LOMBARDIA - Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti

Piani Urbanistici:

Lavoro: Incarico di Progettazione del Piano Particolareggiato d’esecuzione, località Stallone, Comune di Fara In Sabina;

Lavoro: Incarico di Progettazione Piano Particolareggiato d’esecuzione, località Grottaglie, Comune di Fara In Sabina;

Lavoro: Incarico di Progettazione Piano Particolareggiato d’esecuzione, località Valla Falsa, Comune di Fara In Sabina;

Lavoro: Incarico di Progettazione Piano Particolareggiato d’esecuzione, località Villaggio degli Ulivi, Comune di Fara In Sabina;

Lavori privati relativi agli ultimi tre anni:

Lavoro: Realizzazione di un complesso residenziale composto da n° 20 unità abitative e 5 Commerciali sito nel Comune di Fiano Romano. Incarico: Progetto Direzione lavori, Coordinatore sicurezza (494/96), Piani di Sicurezza e coordinamento. Anno:2011 - Committente: Cortellini Rodomondo Paniccia Domenica

Lavoro: Ristrutturazione di un fabbricato sito in Passo Corese destinato a negozi, uffici e abitazione. Incarico: Progettazione, Direzione lavori, Coordinatore sicurezza (494/96), Piani di Sicurezza e coordinamento, Piani Operativi di Sicurezza. Anno: 2012- Committente: Condomino Ville Bianche

Lavoro: Realizzazione di un fabbricato uso agricolo per complessivi Incarico: Progettazione, Direzione lavori, Coordinatore sicurezza. Anno: 2012 - Committente: Azienda Agricola Santarelli Fabrizio

Lavoro: Progetto per la demolizione e ricostruzione di fabbricati da adibire a struttura agrituristica e realizzazione annessi agricoli. Incarico: Progettazione, Direzione lavori, Coordinatore sicurezza, Anno: 2012 - Committente: Azienda Agricola Pansini Maria Cristina

Lavoro: Realizzazione di un fabbricato uso abitativo Incarico: Progetto, Direzione lavori, Coordinatore sicurezza. Anno: 2012- Committente: Capparella Maurizio

Lavoro: Realizzazione di un fabbricato uso abitativo Incarico: Progetto, Direzione lavori, Coordinatore sicurezza. Anno: 2012 - Committente: Pensosi Diego

Lavoro: Realizzazione di un fabbricato uso abitativo Incarico: Progetto, Direzione lavori, Coordinatore sicurezza. Anno: 2012- Committente: Mancinelli Simona

Lavoro: Realizzazione di un fabbricato uso abitativo Incarico: Progetto, Direzione lavori, Coordinatore sicurezza. Anno: 2011- Committente: Sartori Marco e Roberta

Lavoro: Realizzazione di un fabbricato uso abitativo e annessi agricoli Incarico: Progetto, Direzione lavori, Coordinatore sicurezza. Anno: 2012 - Committente: Pinizzotto Piero

Lavoro: Progetto per la realizzazione di una piscina a servizio di una abitazione Incarico: Progetto Direzione lavori, Coordinatore sicurezza. Anno: 2012 - Committente: Manfrè Fabrizio

Lavoro: Progetto per la realizzazione di una piscina e di una tettoia in legno a servizio di una abitazione Incarico: Progetto Direzione lavori, Coordinatore sicurezza. Anno: 2012 - Committente: Frasca Roberto

Lavoro: Progetto per la realizzazione di una piscina e cambio di destinazione d'uso dei locali seminterrati Incarico: Progetto Direzione lavori, Coordinatore sicurezza. Anno: 2012 - Committente: Lombardozzi Germano

Lavoro: Completamento di un fabbricato uso abitativo Incarico: Progettazione, Direzione lavori, Coordinatore sicurezza. Anno: 2012 - Committente: soc. Gimi srl

Lavoro: Progetto per la realizzazione di un fabbricato residenziale e commerciale, costituito da n. 6 unità abitative e n. 3 locali commerciali, Incarico: Progetto, Direzione lavori, Coordinatore sicurezza. Anno: 2010 - Committente: Sabina Costruzioni 88 srl

Lavoro: Progetto per la realizzazione di un cambio di destinazione d'uso di un locale al piano seminterrato, Incarico: Progetto, Direzione lavori, Coordinatore sicurezza. Anno: 2012 - Committente: Mele Serena

Lavoro: Progetto per il recupero ai fini abitativi del sottotetto esistente, ai sensi della L. R. n° 13 del 16 Aprile 2009, di cui all'Art. 3, comma 1, lettere b) e e)-"Condizioni per il recupero" e per la realizzazione di un cambio di destinazione d'uso di parte di un locale sito al Piano Terra, ai sensi della L. R. n° 21 dell' 11 Agosto 2009, "Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale" di cui all'Art. 5, comma 1, lettera a)-(Interventi di recupero degli edifici esistenti), Incarico: Progetto, Direzione lavori, Coordinatore sicurezza. Anno: 2012 - Committente: Barbieri Maria Rita

Lavoro: Progetto opere in variante al Permesso di Costruire e per l'ampliamento di un fabbricato ai sensi della Legge Regionale n°21 del 11 Agosto 2009 successive modifiche ed integrazioni per Incarico: Progetto, Direzione lavori, Coordinatore sicurezza. Anno: 2012 - Committente: Salvucci Maurizio

Lavoro: Progetto opere in variante al Permesso di Costruire per la realizzazione di una piscina pertinenziale ad una abitazione da realizzarsi nel Comune di Fara in Sabina nella Frazione di Corese Terra Incarico: Progetto, Direzione lavori, Coordinatore sicurezza. Anno: 2012 - Committente: Salvucci Maurizio

Lavoro: Progetto per il recupero ai fini residenziali di un sottotetto esistente, ai sensi della L.R. n° 13/2009 e s.m.i, Incarico: Progetto, Direzione lavori, Coordinatore sicurezza. Anno: 2012 - Committente: Zonetti Roberto

Lavoro: Progetto per il recupero ai fini residenziali dei volumi accessori, pertinenziali, nonché delle unità immobiliari ad altri usi destinati, ai sensi dell'art.5, comma 1 lettera a) della L.R. n.21 dell'11 Agosto 2009 successive modifiche ed integrazioni; ai sensi della L.R. n° 13/2009 e s.m.i, Incarico: Progetto, Direzione lavori, Coordinatore sicurezza. Anno: 2012 - Committente: Zonetti Roberto

Lavoro: Progettazione di numerosi ampliamenti su fabbricati usufruendo della L.R. 21/09 e successive mod. (piano Casa) nel Comune Fara in Sabina (Rieti)

Lavoro: Progetto per la realizzazione di un ampliamento e di un cambio di destinazione d'uso, ai sensi della Legge Regionale n. 21 dell'11 Agosto 2009 "Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale", di cui all'art.3 bis, comma 1, lettera a) – "Incentivi per l'adeguamento sismico degli edifici esistenti" e art. 5, comma1, lettera b) – "Interventi di recupero degli edifici esistenti". Incarico: Progetto, Direzione lavori, Coordinatore sicurezza. Anno: 2012- Committente: Greco Domenico Claudio

Lavoro: Progetto per il completamento dei lavori ed ampliamento dell'edificio, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera a) Legge Regionale n. 21 dell'11 Agosto 2009 successive modifiche e integrazioni,

Incarico: Progetto, Direzione lavori, Coordinatore sicurezza. Anno: 2013 - Committente: Zingaretti Angelo

Lavoro: Progetto per la ristrutturazione di un immobile sito in Fara in Sabina, Frazione Canneto, Località Montecavallo, Via Roma 102 comprendente la realizzazione di opere interne, Incarico: Progetto, Direzione lavori, Coordinatore sicurezza. Anno: 2014 - Committente: Guida Mauro

Lavoro: Progetto per la ristrutturazione e l'ampliamento con il Piano Casa di un edificio, sito nel Comune di Fara in Sabina Località Pisciareello, Incarico: Progetto, Direzione lavori, Coordinatore sicurezza. Anno: 2014 - Committente: Colarieti Giorgio

Lavoro: Progetto per la richiesta di permesso di costruire in sanatoria di un edificio, sito nel Comune di Fara in Sabina, Incarico: Progetto, Direzione lavori, Coordinatore sicurezza. Anno: 2014 - Committente: Caramante Massimo

Lavoro: Progetto per il recupero ai fini abitativi del sottotetto esistente ed interventi su superfici accessori di un edificio, sito nel Comune di Fara in Sabina Viale Unità D'Italia, Incarico: Progetto, Direzione lavori, Coordinatore sicurezza. Anno: 2014 - Committente: Gerli Massimo

Lavoro: Progetto per il recupero ai fini abitativi del sottotetto esistente ed interventi su superfici accessori di un edificio, sito nel Comune di Fara in Sabina Viale Unità D'Italia, Incarico: Progetto, Direzione lavori, Coordinatore sicurezza. Anno: 2014 - Committente: Imperi Tonino

Lavoro: Progetto per la realizzazione di una "chiesa" in onore della Madonna del Divino Amore da realizzarsi nel Comune di Fara in Sabina, frazione di Passo Corese in Via Madonna del Divino Amore, Incarico: Progetto, Direzione lavori, Coordinatore sicurezza. Anno: 2014, in corso Committente: DON WENDERSON LUIZ DA COSTA nella sua qualità di Parroco pro tempore della Parrocchia di Santa Croce, sita nel Comune di Fara in Sabina, nella Frazione di Passo Corese in Piazza Santa Croce n. 1 (RI)

Lavoro: Relazione tecnica di calcolo di due manufatti in CA, relativi al progetto di interventi della messa in sicurezza idraulica della fascia territoriale del Comune di Civitavecchia - riqualificazione dei fossi Torre D'Orlando, fosso Monna Felice, fosso del Prete, fosso Fiumaretta

Lavoro: Progetto per la variazione interna di un unità immobiliare sita nel Comune di Fara in Sabina, Frazione Borgo Quinzio, Via S'Elena, Incarico: Progetto, Direzione lavori, Coordinatore sicurezza. Anno: 2014 - Committente: Sabatini Carlo

Lavoro: Progetto per la manutenzione interna e modifica di alcune tramezzature di un unità immobiliare sita nel Comune di Fara in Sabina, Frazione Passo Corese: Progetto, Direzione lavori, Coordinatore sicurezza. Anno: 2016 - Committente: Duranti Ornella

Lavoro: Progetto per il completamento di un fabbricato residenziale sito nella Frazione di Grottaglie nel Comune di Fara in Sabina: Progetto, Direzione lavori, Coordinatore sicurezza. Anno: 2016 - Committente: Alessandra Ridolfo

Lavoro: Progetto per la ristrutturazione ed ampliamento di un edificio sito nel Comune di Fara in Sabina, Località Cagnani: Progetto, Direzione lavori, Coordinatore sicurezza. Anno: 2016 - Committente: Terra Marcel

Lavoro: Progetto per il completamento dei lavori di un fabbricato bifamiliare adibito a civile abitazione sito nel Comune di Fara in Sabina, Località Valle Falsa: Progetto, Direzione lavori, Coordinatore sicurezza. Anno: 2016 -Committente: Sabina Costruzioni 88 Srl

Cariche ed incarichi permanenti

- Tecnico di fiducia della Unicredit banca SpA al fine di redigere la perizie estimative sugli immobili oggetto di mutuo fondiario
- Iscrizione C.T.U. al Tribunale di Rieti n° 147.
- Presidente del consorzio “Ficorella” al fine di predisporre il piano attuativo per la zona del comune di Fara in Sabina destinata a servizi nella frazione di Passo Corese

Di seguito vengono elencate le principali prestazioni professionali eseguite nel campo della diagnostica strutturale:

Lavoro: Prova di carico presso la Suola di Guerra di Civitavecchia (Rm), Anno 2011, eseguita, committente soc Corest srl - € 2000,00

Lavoro: Indagine penetrometrica su legno, pull-out, carotaggi ed estrazione della barra d'armatura, Condominio Sofia Loc. Borello Cesena (FC) Anno: 2011, Committente: Condominio Sofia. -€ 2600,00

Lavoro: Prove di carico su solaio, Cisterna d'Acqua Loc. Grotte di Torri Fara in Sabina (RI) Anno: 2011, Committente: Corese Costruzioni S.c.a.r.l.- € 1710,00-

Lavoro: Prove di carico su solaio, Parcheggio Via Filippo Bernardini 3/A Roma Anno: 2011, Committente: 2C PARCK s.r.l.- € 2650,00-

Lavoro: Prove di carico su solaio, ASL di Rieti Distretto di Poggio Mirteto Anno: 2011, Committente: ACMM S.r.l. - € 4000,00-

Lavoro: Prove di carico su solaio, "Consorzio Oasi di Ponente" Via Monti della Storta 00123 Roma Anno: 2011, Committente: "Consorzio Oasi di Ponente" .- € 2550,00-

Lavoro: CTU procedimento R.G. n. 31/2011, indagine con martinetti piatti, indagine pacometrica e georadar, immobile sito in Castel di Tora (RI), Anno: 2011, committente: Ing. Andrea Brizi procedimento promosso da Sig.ra Giustini Albertina- Sig. Giustini Mario- Sig.ra Orsini Angela-Sig.ra Zonetti Antonella; .- € 2700,00-

Lavoro: Indagine sulle prove di carico su micropali di fondazione, immobile sito a Tredozio, Via XX Settembre n. 35 (FC), Anno: 2011, committente: Ing. Alberto Gentile per conto di Derna s.n.c. di Salimbeni Laura & C; .- € 2740,00

Lavoro: Indagine pacometrica, indagine con martinetti piatti singoli e doppi, carotaggio, georadar, RAI Radiotelevisione Italiana Spa Perugia Anno: 2011, Committente: RAI Radiotelevisione Italiana Spa. .- € 12.050,00-

Lavoro: Indagine pacometrica, carotaggi e indagine georadar, Immobile Privato Poggio Mirteto (RI) Anno: 2011, Committente: Ing. Arcangelo Eusepi. .- € 500,00-

Lavoro: Indagine pacometrica, sclerometrica, ultrasonica, indagine Sonreb, carotaggi ed estrazione della barra d'armatura, Cisterna d'Acqua Torre Hera via Antica Popilia Ravenna Anno: 2011, Committente: Servizi Integrati Gestionali Ambientali scpa. .- € 2800,00-

Lavoro: Indagine pacometrica, sclerometrica, ultrasonica, indagine Sonreb, carotaggi ed estrazione della barra d'armatura, Cisterna d'Acqua Torre Hera via Sebastiano Fusconi Ravenna Anno: 2011, Committente: Servizi Integrati Gestionali Ambientali scpa. .- € 2800,00-

Lavoro: Carotaggio ed estrazione della barra d'armatura, Ospedale S. Camillo de Lellis Rieti Anno: 2011, Committente: Ing. Marcello Marini. .- € 650,00-

Lavoro: Indagine pacometrica, carotaggi ed estrazione della barra d'armatura, Immobile Privato Roma Anno: 2011, Committente: Ing. Paolo Mangone. .- € 2000,00-

Lavoro: Indagine con martinetto piatto singolo e doppio e indagine georadar, Condominio Via degli Orti della Farnesina (RM) Anno: 2011, Committente: Ing. Gianluca Boschi. - € 2500,00-

Lavoro: Indagine ecometrica e prova di carico su pali di fondazione, Immobile privato sito a Poggio Catino (RI) Anno: 2011, Committente: Arch. Franco Orsini. - € 900,00-

Lavoro: Indagine con martinetti piatti singoli e doppi, georadar e endoscopia, Comune di Fiamignano (RI) Anno: 2011, Committente: Comune di Fiamignano. - € 2000,00-

Lavoro: Indagine con martinetti piatti singoli e doppi, indagini endoscopiche, analisi di carote in travertino, Immobile privato sito in Villalba Guidonia (RM) Anno: 2011, Committente: Travertini Caucci Spa. - € 6000,00-

Lavoro: Indagine pacometrica, prova di carico, indagine sclerometria, ultrasonica, indagine Sonreb, carotaggi ed estrazione della barra d'armatura, Capannone Industriale Artigianale Antrodoco (RI) Anno: 2011, Committente: soc. Demetra srl. - € 5500,00-

Lavoro: Prove di Carico, Loc. Passo Corese Fara in Sabina (RI) Anno: 2012, Committente: Corese Costruzioni S.c.a.r.l.. - € 8300,00-

Lavoro: Prove ecometriche PIT su pali di fondazione, Asilo Nido Loc. Passo Corese Fara in Sabina (RI) Anno: 2012, Committente: Ing. Andrea Gioia.

Lavoro: Prova di carico su palo, Asilo Nido Loc. Passo Corese Fara in Sabina (RI) Anno: 2012, Committente: Ing. Andrea Gioia. - € 1800,00-

Lavoro: Prove ecometriche PIT su pali di fondazione, Immobile privato Loc. Passo Corese Fara in Sabina (RI) Anno: 2012, Committente: Ing. Andrea Gioia.

Lavoro: Prova di carico su palo, Immobile privato Loc. Passo Corese Fara in Sabina (RI) Anno: 2012, Committente: Ing. Andrea Gioia. - € 1800,00-

Lavoro: Indagine pacometrica, carotaggi ed estrazione della barra d'armatura, Immobile destinato ad Istituto di Cultura Giapponese Roma Anno: 2012, Committente: Takenaka Europe. - € 4240,00-

Lavoro: Indagine pacometrica, georadar, termografica, esecuzione delle prove a scorrimento della muratura con sistema idraulico e martinetto, carotaggi ed estrazione della barra d'armatura, Asilo Infantile Santarelli Forlì (CS) Anno: 2012, Committente: Ing. Alberto Gentili. - € 5500,00-

Lavoro: Indagine su estrazioni di carote in CLS, immobile sito in Località Colle Miccioli Frazione Santa Rufina (RI) Anno: 2012, Committente: CTU Ing. Marco Giovannelli. - € 800,00-

Lavoro: Indagine con pacometro, estrazione di carote in CLS, estrazione barra d'armatura, sull'analisi della malta, estrazione e analisi di mattone, sulla misura dello strato di carbonatato e sui saggi sul

fabbricato, scuola materna Aldo Spallicci sita nel Comune di Forlimpopoli Anno: 2012, Committente: Comune di Forlimpopoli;

-Indagine con pacometro, estrazione di carote in CLS, estrazione barra d'armatura, sull'analisi della malta, estrazione e analisi di mattone, sulla misura dello strato di carbonatato e sui saggi sul fabbricato, scuola Don Lorenzo Milani sita nel Comune di Forlimpopoli Anno: 2012, Committente: Comune di Forlimpopoli;

-Indagine con martinetti piatti singoli e doppi, georadar, scuola De Amicis sita nel Comune di Forlimpopoli Anno: 2012, Committente: Comune di Forlimpopoli; .- € 6500,00-

Lavoro: Indagine con pacometro, estrazione di carote in CLS, estrazione barre d'armatura, scuola elementare sita nel Comune di Poggio Catino (RI) Anno: 2012, Committente: Comune di Poggio Catino; - € 2800,00-

Lavoro: Indagini soniche, eseguite presso il fabbricato sito in Selci, Via Collevico snc (RI), Anno: 2012/2013, committente: Dott. Mercurio Paolo Dragonetti; .- € 2700,00-

Lavoro: Indagine sulla prova di carico su pali di fondazione, immobile sito nel Comune di Fara in Sabina (RI) Anno: 2013, Committente: Estema Costruzioni srl; .- € 1800,00-

Lavoro: Indagine sulle prove di carico, Edificio scolastico delle "Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario" Roma, Via Emanuele Filiberto n. 104 (RM) Anno: 2013, Committente: Management Engineering srl; .- € 3000,00-

Lavoro: Indagini georadar ed endoscopiche, Centro Orientamento sito nel Comune di Tarquinia (VT), Anno: 2013, committente: Edil 5 Srl; .- € 1750,00-

Lavoro: Indagini pacometriche, sclerometriche, ultrasoniche, applicazione del metodo Sonreb, carotaggio e sui saggi, eseguite presso l'Istituto Comprensivo Statale Palombara Sabina sito in Palombara Sabina Viale Risorgimento n. 22 (RM), Anno: 2013, committente: Comune di Palombara Sabina; .- € 2000,00-

Lavoro: Indagini termografiche, eseguite presso il condominio sito in Roma, Via Arta Terme (RM), Anno: 2013, committente: Signora Mellini Maria Fausta Paola, in qualità di amministratrice del Condominio Via Arta Terme n. 177; .- € 1700,00-

Lavoro: Indagini con martinetti piatti singoli e doppi, immobile sito in Roma Via Papareschi (RM), Anno: 2014, committente: BCRE - Brack Capital Real Estate; .- € 2000,00-

Lavoro: Indagini pacometriche, georadar, carotaggi e saggi sul fabbricato, sito in Roma Via Aladino Govoni n. 35 (RM), Anno: 2014, committente: Immobiliare Lombarda Spa;

- Indagini pacometriche e georadar sul fabbricato, sito in Roma Via Aladino Govoni n. 26 (RM), Anno: 2014, committente: Immobiliare Lombarda Spa; .- € 2830,00-

Lavoro: Prova di carico su solaio, eseguita nel fabbricato adibito a caseificio, sito in Nerola Via Romana n. 7 (RM), Anno: 2014, committente: Signor Caseificio Zonetti; .- € 1400,00-

Lavoro: Prova di carico su pali di fondazione, eseguita in Morlupo Via dei Quattro Pali (RM), Anno: 2014, committente: ATAC Roma “Direzione Tecnica area Manutenzione e infrastrutture”; - € 1550,00-

Lavoro: Indagini pacometriche, carotaggi, misura dello strato carbonatato, estrazione delle barre d’armatura, indagini ultrasoniche, sclerometriche, applicazione del metodo Sonreb, prove di durezza Brinell, saggi sul fabbricato, eseguita nella sede della RAI Radio Televisione Italiana, sita in Bologna Via delle Fiere n. 13 (BO), Anno: 2014, committente: RAI Radio Televisione Italiana; - € 26.353,00-

Lavoro: Indagine sui carotaggi e sull’ estrazione delle barre d’armatura, eseguita nel fabbricato privato sito in Fara in Sabina, Loc. Talocci (RI), Anno: 2014, committente: Signor Franconi Angelo; - € 500,00-

Lavoro: Indagini georadar, eseguite nel fabbricato sito in Roma, Lido di Ostia, Via della Stazione Vecchia n. 11 (RM), Anno: 2014, committente: Signora Tagliacozzo Mirella; .- € 500,00-

Lavoro: Indagine sui carotaggi, sull’ estrazione delle barre d’armatura, sulle indagini sclerometriche e sui saggi, eseguite nel fabbricato sito in Montelibretti, Parcheggio San Rocco (RM), Anno: 2014, committente: Somaco Srl-Edil Monte Flavio Srl; - € 500,00-

Lavoro: Indagini pacometriche, carotaggi, indagini georadar e saggi sul fabbricato sito in Montelibretti, Traversa Via S. Antonio Abate (RM), Anno: 2014, committente: Signor Meschini Mario; .- € 1000,00-

Lavoro: Indagine sulla prova di carico su pali di fondazioni, eseguita presso il Lotto n.4 del Piano Insediamenti Produttivi sito in Fara in Sabina, Frazione Passo Corese, Località Bociabove (RI), Anno: 2014, committente: Sabina Installazioni Srl; .- € 1450,00-

Lavoro: Indagini sulle prove ecometriche PIT su pali di fondazione, cantiere sito in Poggio Mirteto, Via Goffredo Mameli (RI), Anno: 2014, committente: Ing. Marco Beni per conto della Residenziale Crismar Srl; .- € 600,00-

Lavoro: Indagini sulle prove di carico sui solai, sulle indagini pacometriche, ultrasoniche, sclerometriche, sull’ applicazione del metodo Sonreb, sull’ estrazione delle carote in cls e delle barre d’armatura, sulle indagini Georadar, Pull-Out, indagini endoscopiche, sulla prova con martinetti piatti singoli e doppi e sui saggi sul fabbricato, eseguite presso Hotel Meeting Roma sito in Roma, Via Pier

Vittorio Aladini n. 38/A (RM), Anno: 2014, committente: Signore Spaziani Carla e Spaziani Paola per conto del G.R.A. Srl; .- € 6000,00-

Lavoro: Indagini sulle prove di carico eseguite presso l'Auditorium del Foro Italico in Roma, Via Largo De Bosis n. 3 (RM), Anno: 2014, committente: RAI Radio Televisione Italiana;

Lavoro: Indagini sulla di carico e sulle indagini georadar eseguite presso la Stazione Termini in Roma, Via Giovanni Giolitti n. 42 (RM), Anno: 2014, committente: Bieffeci Architettura srl per conto di Sintesi Spa con sede in Via Giovanni Giolitti n. 42 Roma;

Lavoro: Indagine con martinetti piatti singoli e doppi eseguita presso l'immobile privato sito in Roma, Via Aladino Govoni n. 26 (RM), Anno: 2014, committente: INARCO Ingeneria Integrata di Giuseppe Savino;

Lavoro: Indagine con martinetti piatti singoli e doppi, sulle indagini endoscopiche ed il saggio sul fabbricato, presso il Consorzio Da Vinci 2 aggregato edilizio n. 33 Raiano, Via Caironi n. 4 (AQ) Anno: 2014, committente: Presidente Aggregato Signor Di Giannantonio Francesco;

Lavoro: Indagine con martinetti piatti singoli e doppi, sulle indagini endoscopiche e i saggi sul fabbricato, presso il Consorzio Monte Bove di Raiano, Viale Europa (AQ) Anno: 2014, committente: Presidente Consorzio Signor Di Giannantonio Francesco;

Lavoro: Indagine con martinetti piatti singoli e doppi, presso il fabbricato, sito in Arpino, Via Capitan Federico Ciccodicola (FR), Anno: 2015, committente: Signor Rea Felice;

Lavoro: Indagini sulla prova di carico eseguita, presso il ponte sito in Fara in Sabina, Frazione di Campomaggiore (RI), Anno: 2015, committente: Amministrazione Comunale della Città di Fara in Sabina;

Lavoro: Indagini pacometriche, sui carotaggi e sull'estrazione della barra d'armatura, eseguite presso il fabbricato privato, sito in Morro Reatino, Via Roma n. 3 (RI), Anno: 2015, committente: Signor Cintia Angelo;

Lavoro: Indagini sulle prove sclerometriche, sull'estrazione della barra d'armatura, sul saggio e sulle indagini penetrometriche e di penetrazione al chiodo sul legno, eseguite presso il fabbricato privato sito in Petrella Salto, Frazione Borgo San Pietro, Via Giuseppe Dominici n. 11 (RI), Anno: 2015, committente: Signor Di Leginio Edoardo;

Lavoro: Indagine sulla prova di carico, eseguita presso il parcheggio sito in Via Croviana, Loc. Infernetto, Roma (RM), Anno: 2015, committente: Magestim Srl;

Lavoro: Indagini ultrasoniche, sclerometriche, sull'applicazione del metodo Sonreb e sull'estrazione delle carote in cls, eseguite presso il cantiere, sito in Roma, Via Belvedere Montello (RM), Anno: 2015, committente: C.E.P. Costruzioni Edili Presta Srl;

Lavoro: Indagini georadar, eseguite presso il fabbricato, sito in Roma, Via Cassia n. 183 (RM), Anno: 2015, committente: Signor Pietro Selicato;

Lavoro: Indagini sui carotaggi, sull'estrazione delle barre d'armatura, eseguite presso il fabbricato, sito in Torrita Tiberina, Via Monti (RM), Anno: 2015, committenti: Signori Campanelli Mario e Caprioli Antonio;

Lavoro: Indagini sui carotaggi, eseguite presso il cantiere, sito in sito in Fara in Sabina, Frazione Passo Corese, Loc. Sugara (RI), Anno: 2015, committente: Tevere Valle Costruzioni Srl;

Lavoro: Prova di carico eseguita presso il fabbricato sito nel Comune di Poggio Mirteto (RI), Anno: 2015, committente: Signor Perotti Alessandro Fortunato;

Lavoro: Prova di carico eseguita presso il fabbricato sito in Cottanello, Via Livertini (RI), Anno: 2015, committente: Signora Orazi Maria Lucia;

Lavoro: Indagini pacometriche, sui carotaggi e sull'estrazione delle barre d'armatura eseguite presso il fabbricato sito in Fiano Romano, Loc. Monte Severino (RM), Anno: 2015, committente: Signor Zampieri Giancarlo;

Lavoro: Prova di carico su pali di fondazione eseguita presso il fabbricato sito in Moricone, Via S. Pietro (RI), Anno: 2015, committente: Signora Petresca Ilaria;

Lavoro: Prova di carico su pali di fondazione eseguita presso il campo sportivo nel Comune di Morro Reatino (RI), Anno: 2015, committente: Edil Due Emme Soc. Coop.;

Lavoro: Indagini pacometriche e sui saggi volti all'individuazione del diametro delle barre d'armatura eseguite presso il fabbricato sito in Poggio Moiano, Via San Martino 44 (RI), Anno: 2015, committente: Signor Principessa Natalino;

Lavoro: Indagini pacometriche eseguite presso il fabbricato, sito in Fiano Romano, Via San Sebastiano (RM), Anno: 2016, committente: Ing. Gianfelice Edgardo;

Lavoro: Indagini diagnostiche sui solai della Scuola Media Statale G. Giorgi, sita in Acquaviva di Nerola, Piazzale Santa Teresa (RM) Anno: 2016, committente: Arch. Bonifazi Massimiliano;

Lavoro: Indagini sulle prove di carico eseguite presso la palestra della Scuola Media, sita nel Comune di Antrodoco, Via Lungovelino (RI) Anno: 2016, committente: Arch. Antonio Ferretti;

Lavoro: Indagini sulle prove di carico eseguite presso la Scuola Elementare, sita nel Comune di Antrodoco, Via L. Mannetti (RI) Anno: 2016, committente: Arch. Antonio Ferretti;

Lavoro: Indagini sulle prove di carico eseguite presso la Scuola Media “laterale sinistra”, sita nel Comune di Antrodoco, Via Lungovelino (RI) Anno: 2016, committente: Arch. Antonio Ferretti;

Lavoro: Indagini sulle prove di carico eseguite presso il parcheggio sito in Via Guglielmo Marconi, Casperia (RI) Anno: 2016, committente: Impresa Somaco Srl per conto del Comune di Casperia;

Lavoro: Indagini sulle prove con martinetti piatti singoli e doppi eseguiti presso la Scuola dell’Infanzia e Primaria “Pio Fedi” sita nel Comune di Celleno, Via Giuseppe Garibaldi (VT) Anno: 2016, committente: Ing. Alessandro Settini;

Lavoro: Indagini sulle prove con martinetti piatti singoli e doppi, sulle indagini endoscopiche e sclerometriche sulla malta eseguite presso la Chiesa Madonna del Rifugio di Colvecchio, Anno: 2016, committente: Curia Vescovile di Poggio Mirteto;

Lavoro: Indagini sulle prove pacometriche e sulle prove di carico eseguite presso il fabbricato sito nel Comune di Fara in Sabina, Frazione Corese Terra, Piazza Santa Maria (RI), Anno: 2016, committente: A.T.E.R. Azienda territoriale per l’edilizia residenziale;

Lavoro: Indagini sulla prova di carico e sulle indagini penetrometriche, eseguite presso Scuola Materna “Faleri”, sita in Fabrica di Roma, Via G. Falcone snc (VT), Anno: 2016, committente: Alpha Tau Srl;

Lavoro: Indagini sui solai presso la Scuola P. Baffi, sita nel Comune di Fiumicino, Via del Porto n. 205 (RM), Anno: 2016, committente: Città Metropolitana di Roma;

Lavoro: Indagini sui solai presso la Scuola Sandro Pertini – sede succursale, sita nel Comune di Ladispoli, Piazza Nazario Sauro (RM), Anno: 2016, committente: Città Metropolitana di Roma;

Lavoro: Indagini sulle prove pacometriche e sui saggi sul fabbricato eseguite presso la Farid “Centro Service Monterotondo”, sita nel Comune di Monterotondo, Via Galileo Galilei n. 11 (RM), Anno: 2016, committente: PTC Ingegneria Srl;

Lavoro: Indagini sui solai presso l’Istituto Comprensivo di Montorio Romano, sita nel Comune di Montorio Romano, Anno: 2016, committente: Arch. Bonifazi Massimiliano – Ing. Rinaldini Maurizio per conto del Comune di Montorio Romano;

Lavoro: Indagini pacometriche, estrazione delle carote in cls, saggi sul fabbricato e indagini termografiche eseguite presso la Scuola Materna Villaggio Santa Maria, sita nel Comune di Rivodutri, Frazione Villaggio Santa Maria (RI), Anno: 2016, committente: Comune di Rivodutri;

Lavoro: Indagini sulle prove di carico seguite presso il Ristorante “I Vitelloni”, sito in Roma (RM), Anno: 2016, committente: DE.FI.MA. Srl;

Lavoro: Indagini sulle prove di carico, sui saggi, sulle indagini pacometriche e sulla battitura manuale, eseguite presso il Liceo Ginnasio Statale Giulio Cesare sede centrale, Corso Trieste, Roma (RM), Anno: 2016, committente: Dott. Ing. Michele De Pasquale per conto della Città Metropolitana di Roma;

Lavoro: Indagini termografiche, eseguite presso il Liceo Scientifico “A. Righi” sede succursale sito in Roma, Via Boncompagni (RM), Anno: 2016, committente: Ing. Michele Tataseo per conto di Città Metropolitana di Roma;

Lavoro: Indagini diagnostiche sui solai degli edifici scolastici pubblici ricadenti nel territorio del Municipio XIV-LOTTO 3, Istituto Comprensivo Statale Plesso “R. Lambruschini”, Via Suor Celestina Donati, Roma (RM), Anno: 2016, committente: Roma Capitale Municipio Roma XIV;

Lavoro: Indagini diagnostiche sui solai degli edifici scolastici pubblici ricadenti nel territorio del Municipio XIV-LOTTO 3, Scuola Materna e Elementare “Luigi Maglione”, Via Maglione n. 15, Roma (RM), Anno: 2016, committente: Roma Capitale Municipio Roma XIV;

Lavoro: Indagini sulle prove di carico, sui saggi e sulle indagini pacometriche, eseguite presso il Liceo Scientifico “A. Righi”, sito in Via Campania n. 63, Roma (RM), Anno: 2016, committente: Ing. Marco Santomauro per conto della Città Metropolitana di Roma;

Lavoro: Indagini sulle prove di carico, sui saggi e sulle indagini pacometriche, eseguite presso il Liceo Classico “T. Tasso”, sito in Via Sicilia n. 178, Roma (RM), Anno: 2016, committente: Ing. Marco Santomauro per conto della Città Metropolitana di Roma;

Lavoro: Indagini diagnostiche sui solai degli edifici scolastici pubblici ricadenti nel territorio del Municipio XIV-LOTTO 3, Scuola Media U. Sacchetto, Via S. Borgia n. 110, Roma (RM), Anno: 2016, committente: Roma Capitale Municipio Roma XIV;

Lavoro: Indagini diagnostiche sui solai degli edifici scolastici pubblici ricadenti nel territorio del Municipio XIV-LOTTO 3, Scuola Elementare XXV Aprile, Via Borromeo n. 57, Roma (RM), Anno: 2016, committente: Roma Capitale Municipio Roma XIV;

Lavoro: Indagini sui saggi esplorativi, sulle indagini pacometriche, endoscopiche, sulle prove di carico e sulla battitura manuale, eseguite presso il Liceo Scientifico Statale Avogadro sede centrale, sita in Roma, Via Brenta (RM), Anno: 2016, committente: Dott. Ing. Michele di Pasquale per conto della Città Metropolitana di Roma;

Lavoro: Indagini sulla prova di carico eseguita presso l'ex Caserma “Pastrengo” sede del Comando Generale dei Carabinieri, sita in Roma, Via dei Castellini (RM), Anno: 2016, committente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Lavoro: Indagini sulla prova di carico eseguita presso la Scuola I.M. Montessori, sita in Roma, Via Livenza n. 8 (RM), Anno: 2016, committente: Ing. Michele Tataseo per conto di Città Metropolitana di Roma;

Lavoro: Indagini pacometriche, sui martinetti piatti singoli e doppi, sui saggi, sulle indagini endoscopiche, sulle prove di durezza Brinell, sulle prove sclerometriche eseguite presso il fabbricato sito in Roma, Via Senorbi n. 102 (RM), Anno: 2016, committente: Signora Fazioli Federica;

Lavoro: Esperto tecnico in merito alle verifiche tecniche ed indagini diagnostiche strutturali finalizzate alla mappatura dei fenomeni di degrado ed alla valutazione dei livelli di sicurezza dei solai di diversi immobili scolastici di competenza della provincia di Latina-CIG 65487897A3:

Istituti lotto n.1:

- ISS "T. Rossi" – Sede Istituto Agrario, Via Marittima II – Priverno (LT);
- ISS "T. Rossi" – Sede Liceo Artistico, Via G. Matteotti – Priverno (LT);
- ISS "Pacifichi e De Magistris" - Sede centrale, Viale Cappuccini s.n.c. – Sezze (LT);
- ISS "Pacifichi e De Magistris" - Sede succursale, Viale Cappuccini s.n.c. – Sezze (LT);
- I.P.S. "A. FILOSI" - Sede centrale, Via Roma 125 – Terracina (LT);
- I.P.S. "A. FILOSI" - Sede succursale, Via Roma 116 – Terracina (LT);
- Liceo "L. Da Vinci" Via Pantanelle snc – Terracina (LT);
- I.T.S. "A. Bianchini" Via Pantanelle s.n.c. – Terracina (LT);

Istituti lotto n.2:

- Liceo "P.Gobetti" Via Gobetti 2 – Fondi (LT);
- I.T.T. "A. Pacinotti" Via Appia n. 75 – Fondi (LT);
- I.S.S. "E. Fermi" – Sede centrale Piazza Trieste – Gaeta (LT);

Istituti lotto n.3:

- Istituto omnicomprensivo di Castelforte I.T.E. "B. Tallini", Via A. Fusco – Castelforte (LT);
- I.I.S. "E. Fermi" sede IPIA, Via Emanuele Filiberto 13 – Formia (LT);
- I.I.S. "Cicerone-Pollione" sede Vitruvio Pollione, Via Rialto Ferrovia 44 – Formia (LT);
- I.I.S. "Cicerone-Pollione" sede M.T. Cicerone, Via Olivetani 24 – Formia (LT);
- I.T.E.S. "G.Filangieri", Via della Conca 37 – Formia (LT);
- I.P.S. "A. Celletti", Via Gianola – Formia (LT);
- I.T.T. "A. Pacinotti" – Sede succursale, Via Selce – SS Cosma e Damiano (LT);

Istituti lotto n.4:

- I.I.S. "C&N Rosselli", Via Carroceto SNC – Aprilia (LT)

- Liceo “A. Meucci”, Via Carroceto 193/A – Aprilia (LT)
- Campus dei Licei “M. Ramadù” - sede distaccata, Via Einaudi 11 – Cisterna di Latina (LT)
- Liceo Scientifico “G. B. Grassi”, Via Padre S. Agostino 8 – Latina (LT)
- Liceo Scientifico “E. Majorana”, Via Sezze SNC – Latina (LT)

Istituti lotto n.5:

- I.T.S. “Vittorio Veneto”, Viale Mazzini– Latina (LT)
- I.I.S. “S. BENEDETTO” EDIFICI COD. E4/E5/E6/E7/E15/E17/E18/E24, Via Mario Siciliano n. 4 - Latina (LT)
- I.I.S. “S. BENEDETTO” EDIFICI COD. E1/E13, Via Mario Siciliano n. 4 - Latina (LT)

Istituti lotto n.6:

- I.I.S. “Galilei-Sani”, Via Ponchielli – Latina (LT)
- POLO ARTISTICO DI LATINA, Via Giulio Cesare n. 20 - Latina (LT)
- Liceo “D.Alighieri”, Viale Mazzini – Latina (LT)
- I.I.S. “EINAUDI-MATTEI” SEDE ISTITUTO EINAUDI, Piazza Manunzio n. 10 - Latina (LT)
- I.I.S. “Einaudi-Mattei” – Sede Istituto Mattei, Via Don Torello 38 – Latina (LT)
- Liceo Statale “A. Manzoni”, Via Magenta– Latina (LT)

Lavoro: Indagini con martinetti piatti singoli e doppi eseguiti presso la scuola elementare “Cesare Oreglia”, Piazza Cesare Oreglia, Frasso Sabino (RI), Anno: 2016, committente: Comune di Frasso Sabino;

Lavoro: Indagini sclerometriche, sui saggi e sul prelievo e analisi della malta eseguite presso il fabbricato sito in Rieti, Via C. Rosatelli 35 (RI), Anno: 2016, committente: Signori Renzi Francesco, Borsi Emanuela, Cavalli Giuseppe e De Rosa Martina;

Lavoro: Indagini pacometriche, sui carotaggi, sulla misura dello strato carbonatato, sulla misura della durezza degli acciai, sulle indagini ultrasoniche, sclerometriche, sull’applicazione del metodo Sonreb, sui saggi volti all’individuazione del diametro delle barre d’armatura, prove con martinetti piatti singoli e doppi e sulle prove di carico eseguite presso Bulgari Gioielli, sede di Roma, Via Lungo Tevere Marzio 11 (RM), Anno: 2016, committente: Bulgari Gioielli Spa;

Lavoro: Prova di carico su pali di fondazione presso la Casa di Riposo “Opera Pia San Giovanni Battista”, sita nel Comune di Torri in Sabina (RI), Anno: 2016, committente: Solartec Srl per conto Comune di Torri in Sabina;

Lavoro: Indagini pacometriche, sclerometriche e sui carotaggi eseguite presso il fabbricato sito in Fara in Sabina, Loc. Quercetta (RI), Anno: 2016, committente: Signor Finizii Mauro;

Lavoro: Indagini penetrometriche eseguite presso il fabbricato sito in Rocca Sinibalda, Loc. Capocroce (RI), Anno: 2016, committente: Signora Lazzara Livia;

Lavoro: Indagini pacometriche, sui carotaggi, sulle indagini endoscopiche, sclerometriche su malta, sui martinetti piatti singoli e doppi e sui saggi eseguiti presso il fabbricato sito in Roccantica, Via Finocchietto 12 (RI), Anno: 2016, committente: Signora Ileana Domnica Rosanna Florescu;

Lavoro: Indagini pacometriche, sulle prove di carico, sui saggi e sulla battitura manuale dei solai presso il Liceo Ginnasio Statale Giulio Cesare “sede centrale”, Corso Trieste, Roma (RM), Anno: 2016, committente: Dott. Ing. Di Pasquale Michele per conto della Città Metropolitana di Roma;

Lavoro: Indagini pacometriche, sui carotaggi, sull'estrazione della barre d'armatura e sui saggi eseguiti presso il fabbricato sito in Roma, Largo dell'Olgiata 15, Isola 67H (RM), Anno: 2016, committente: Società di leasing “UNICREDIT LEASING SPA” Utilizzatore sig. Giacomini Gian Luca;

Lavoro: Indagini pacometriche eseguite presso il fabbricato sito in Roma, Via Benedetto Musolino 33 (RM), Anno: 2016, committente: E.CO.M.A.P. S.c.p.a.;

Lavoro: Indagini diagnostiche di tipo strutturale e non strutturale eseguite presso la Scuola media statale G. Gorgi, Piazzale Santa Teresa, Acquaviva di Nerola (RM), Anno: 2016, committente: Arch. Bonifazi Massimiliano per conto del Comune di Nerola;

Lavoro: Indagini pacometriche e sulle prove di carico eseguite presso il fabbricato sito in Fara in Sabina, Frazione Corese Terra, Piazza Santa Maria (RI), Anno: 2016, committente: A.T.E.R. Azienda territoriale per l'edilizia residenziale;

Lavoro: Indagini con martinetti piatti singoli e doppi eseguiti presso il fabbricato sito in Guidonia Montecelio, Viale Roma 49 (RM), Anno: 2017, committente: Signora D'Antonio Annamaria;

Lavoro: Prova di carico eseguita presso il soppalco interno in acciaio, presso l'Hotel River Palace di Via Flaminia, Roma (RM), Anno: 2017, committente: River Palace Gestione Srl;

Lavoro: Redazione di certificato di idoneità statica della nuova sede a causa dello spostamento degli uffici comunali in seguito alla dichiarazione di inagibilità, sede comunale “ex scuola elementare e materna”, Piazza Marconi, Tarano (RI), Anno: 2017, committente: Comune di Tarano;

Lavoro: Redazione tecnica e di verifica strutturale del fabbricato CIG Z3E1D8574B eseguite presso la Scuola Elementare di Allumiere sito in Viale Garibaldi, Allumiere (RM), Anno: 2017, committente: Comune di Allumiere;

Lavoro: Indagini con martinetti piatti singoli e doppi eseguiti presso il fabbricato sito in Casperia, Via Roma 35 (RI), Anno: 2017, committente: Signor Petrocchi Gianfrancesco e Signora Fioravanti Ornella;

Lavoro: Redazione tecnica e di verifica strutturale del fabbricato CIG Z3E1D8574B eseguite presso la Scuola Elementare di Allumiere sito in Viale Garibaldi, Allumiere (RM), Anno: 2017, committente: Comune di Allumiere;

Lavoro: Indagini con martinetti piatti singoli e doppi eseguiti presso il fabbricato sito in Casperia, Via Roma 35 (RI), Anno: 2017, committente: Signor Petrocchi Gianfrancesco e Signora Fioravanti Ornella;

Lavoro: indagini georadar, estrazione della carota in cls e saggi esplorativi sul fabbricato, presso Bulgari Gioielli, Via Aurelia n. 1052, Roma (RM), anno: 2017, committente: Bulgari Gioielli Spa, Circonvallazione Ovest zona Co.in.or Lotto 3/A Valenza (AL);

Lavoro: indagini georadar eseguite presso CP Nomentana - CP Villa Borghese Roma (RM), anno: 2018, committente: Geotevere SRL;

Lavoro: indagini georadar eseguite presso CP Marrucina - CP Santa Filomena CP Montesilvano - Pescara, anno: 2018, committente: Società A.TE. S.R.L.;

Lavoro: indagini georadar eseguite presso Caserma Beraudo di Pralormo sede del RGT Savoia Cavalleria 3° - Via Senese – Grosseto, anno: 2018, committente: Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti – Direzione dei Lavori e del Demanio;

Lavoro: indagini con martinetti piatti singoli e doppi eseguiti presso il fabbricato sito nel Comune di San Vittore del Lazio, Via Fontana dell’Olmo snc (FR), Anno: 2018, committente: Signor Minchella Sandro e Signora Soleo Stefania;

Lavoro: sondaggi a terra, indagini pacometriche, indagini georadar, prove sclerometriche e rilievi geometrici presso i siti ubicati nella Provincia di Terni – antenne della WIND, Anno 2018, committente: ZTE ITALY SpA;

Lavoro: indagini georadar eseguite presso Via Lungotevere Arnaldo da Brescia Roma (RM), anno: 2019, committente: G.EDIS. SRL;

Lavoro: indagini georadar eseguite presso piazzale di ingresso del punto vendita ORSOLINI S.P.A. sito in Roma in via Galatea 132, anno: 2019, committente: ORSOLINI S.P.A.;

Lavori svolti a L’Aquila e provincia dopo il sisma del 06-04-2009

Lavoro: Indagine con martinetti piatti singoli e doppi, immobile sito all’Aquila (AQ) Anno: 2011, committente: Ing. Gabriella De Iulis; - € 3000,00-

Lavoro: Indagine con pacometro, estrazione di carote in CLS, immobile sito in Frazione (AQ) Anno: 2011, committente: Ing. Cascelli- Ing. Tacconi .- € 1500,00-

Lavoro: Indagine con martinetti piatti singoli e doppi, immobile sito a Coppito (AQ) Anno: 2011, committente: Ing. Marcello D'Onofrio-Ing. D'Alessandro Alfonso; .- € 3500,00-

Lavoro: Indagine con martinetti piatti singoli e doppi, immobile sito in via Montagnino a Coppito (AQ) Anno: 2011, committente: Ing. Marcello D'Onofrio-Ing. D'Alessandro Alfonso; .- € 3500,00-

Lavoro: Indagine con martinetti piatti singoli e doppi, immobile sito all'Aquila in via Filippo Corridoni (AQ) Anno: 2011, committente: Ing. Gabriella De Iulis; .- € 3500,00-

Lavoro: Indagine pacometrica, sclerometrica, ultrasonica, sull'applicazione del metodo Sonreb e sull'estrazione delle carote in cls, presso il fabbricato sito a L'Aquila, Frazione Foce di Sassa, Via San Martino (AQ), Anno: 2011, committente: Ing. Gabriella De Iulis per conto della Sig.ra Giorgioantonio Vanessa; .- € 5155,00-

Lavoro: Indagine con martinetti piatti singoli e doppi, immobile sito in Sivignano di Capitignano (AQ) Anno: 2012, committente: Ing. Marcello D'Onofrio per conto del Signor Salvatori Giuseppe; .- € 750,00-

Lavoro: Indagini pacometriche e estrazioni di carote in cls, Palazzo Burri-Gatti, Consorzio "Cavalieri di Malta" Aggregato 1871 - Porzione 1235 L'Aquila, Corso Vittorio Emanuele e via Poggio Picenze n. 12-14 (AQ), Anno: 2012, committente: Signor Celestino Totani; .- € 4500,00-

Lavoro: Indagini endoscopiche e saggi sul fabbricato, sito in Coppito, piazza dei Rustici (AQ) Anno: 2013, committente: Ing. De Iulis Gabriella per conto del Signor Di Rocco Ugo; .- € 2500,00-

Lavoro: Indagini endoscopiche e saggi sul fabbricato, Immobile sito in Via Roma n. 108, 67100 L'Aquila (AQ) Anno: 2013, committente: Ing. De Iulis Gabriella per conto del Signor Lepidi Mauro; .- € 2300,00-

Lavoro: Indagine con martinetti piatti singoli e doppi, eseguita sul fabbricato sito in Montereale Via Capo le Case n. 12 (AQ), Anno: 2014, committente: Signor Antonelli Enzo; .- € 1200,00-

Lavoro: Indagine con martinetti piatti singoli e doppi, eseguita sull'aggregato n. 5600682 di Montereale Via Capo le Case (AQ), Anno: 2014, committente: Ricci-Bacchetta; .- € 5500,00-

Lavoro: Indagine con martinetti piatti singoli e doppi, sulle indagini endoscopiche ed il saggio sul fabbricato, presso il Consorzio Da Vinci 2 aggregato edilizio n. 33 Raiano, Via Caironi n. 4 (AQ) Anno: 2014, committente: Presidente Aggregato Signor Di Giannantonio Francesco;

Lavoro: Indagine con martinetti piatti singoli e doppi, sulle indagini endoscopiche e i saggi sul fabbricato, presso il Consorzio Monte Bove di Raiano, Viale Europa (AQ) Anno: 2014, committente: Presidente Consorzio Signor Di Giannantonio Francesco;

Lavoro: Indagine sulla prova di carico su pali di fondazione, presso l'edificio sito nel Comune dell'Aquila, località S. Elia, Via Collevernesco snc (AQ), in merito alla riparazione danni provocati dal sisma del 6 aprile 2009 Anno: 2014, committente: MA.GA. Costruzioni srl Unipersonale per conto del Signor Mazza Stefano;

Lavoro: Indagine con martinetti piatti singoli e doppi, sulle indagini endoscopiche e i saggi sul fabbricato, presso l'aggregato TU 21 di Prata D'Ansidonia, Frazione di Tussio, Via IV Novembre (AQ) Anno: 2014, committente: Presidente aggregato Signor Lupi Stefano;

Lavoro: Indagine con martinetti piatti singoli e doppi, eseguita sul fabbricato sito in Montereale Via Capo le Case n. 12 (AQ), Anno: 2014, committente: Signor Antonelli Enzo;

Lavoro: Indagine con martinetti piatti singoli e doppi, eseguita sull'aggregato n. 5600682 di Montereale Via Capo le Case (AQ), Anno: 2014, committente: Ricci-Bacchetta;

Lavoro: Indagine con martinetti piatti singoli e doppi, sulle indagini endoscopiche, sulle indagini sclerometriche sulla malta e i saggi sul fabbricato, presso il Consorzio San Daniele n. 26-415, sito nel Comune di San Pio delle Camere, Frazione di Castelnuovo, Via XXIV Maggio (AQ) Anno: 2015, committente: Presidente Consorzio Signor Casciani Pasquale;

Lavoro: Indagine con martinetti piatti singoli e doppi, sulle indagini endoscopiche, presso l'Aggregato 8800126, sito nel Comune di San Pio delle Camere, Via del Protettore (AQ) Anno: 2015, committente: Presidente Aggregato Signor Di Berardino Guido;

Lavoro: Indagine con martinetti piatti singoli e doppi, sulle indagini endoscopiche, sulle indagini sclerometriche sulla malta e i saggi sul fabbricato, presso l'aggregato n. 8800213 sito in San Pio delle Camere, Via Nuova (AQ) Anno: 2015, committente: Presidente Consorzio Signor Di Cesare Dino;

Lavoro: Indagine con martinetti piatti singoli e doppi, sulle indagini endoscopiche, sulle indagini sclerometriche sulla malta e i saggi sul fabbricato, presso l'aggregato n. 8800351 sito in San Pio delle Camere, Via del Protettore (AQ) Anno: 2015, committente: Presidente Consorzio Signor Petrucci Manuele;

Lavoro: Indagine con martinetti piatti singoli e doppi, sulle indagini endoscopiche e i saggi sul fabbricato, presso l'aggregato n. 300B (fuori perimetrazione) sito in Barisciano, Via della Villa (AQ) Anno: 2016, committente: Presidente Signora Maiezza Maria Maddalena;

Lavoro: Indagine con martinetti piatti singoli e doppi, sull'esecuzione della prova a scorrimento della muratura, presso la scuola primaria Giovanni Paolo II sita nel Comune di Capitignano (AQ) Anno: 2016, committente: Comune di Capitignano;

Lavoro: Indagine con martinetti piatti singoli e doppi, presso l'aggregato edilizio n. 5600967, Consorzio "Giovanna", sito in Montereale, Via Nazionale n. 71 (AQ), Anno: 2016, committente: Signora Della Marca Giovanna;

Lavoro: Indagine con martinetti piatti singoli e doppi, sulle indagini endoscopiche e sui saggi, presso l'aggregato n. 8800134, sito in San Pio delle Camere, Via del Protettore (AQ), Anno: 2016, committente: Signor Petrucci Manuele;

Lavoro: Indagine con martinetti piatti singoli e doppi, sulle indagini endoscopiche e sui saggi, presso il Consorzio n. 8800419, sito in San Pio delle Camere, Via Tripoli (AQ), Anno: 2016, committente: Signor Petrucci Manuele;

Lavoro: Indagine con martinetti piatti singoli e doppi e sulle indagini endoscopiche, presso l'aggregato n. 418, sito in Vittorito, Via San Rocco (AQ), Anno: 2016, committente: Signor Gatti Rodolfo;

Lavoro: indagini con martinetti piatti doppi, sulle indagini endoscopiche e sui saggi esplorativi presso l'Aggregato n. 18 B UNI 1, sito in Barisciano, Via V. Emanuele (AQ), anno: 2017, committente: Presidente aggregato Signor Tursini Giovanni;

Lavoro: indagini con martinetti piatti doppi, sulle indagini endoscopiche e saggi sul fabbricato presso l'Aggregato n. 8800353 sito in Via del Protettore, San Pio delle Camere (AQ), anno: 2017, committente: Presidente Aggregato Signor Pietrucci Emanuele;

Di seguito vengono elencate le principali prestazioni professionali eseguite come esperto

SA.G.EDIL. S.R.L.:

Lavoro: Indagini con martinetti piatti singoli e doppi, endoscopiche e termografiche, eseguite presso la Chiesa di S. Agostino sita nel Comune di Antrodoto, Provincia di Rieti, Anno: 2012, eseguito, Committente: Comune di Antrodoto.

Lavoro: Indagine Pacometrica ed estrazione della carota in CLS e della barra d'armatura, presso il fabbricato privato sito in Borgo Quinzio, Provincia di Rieti, Anno: 2012, eseguito, Committente: Signora Falasca Federica.

Lavoro: Indagine sulla prova di carico, presso la Villa H4 sita nella lottizzazione del Consorzio Edilizia Terrarossa, nel Comune di Monte Argentario, Provincia di Grosseto, Anno: 2012, eseguito, Committente: Edilizia Terrarossa Srl.

Lavoro: Indagine Pacometrica, estrazione delle carote in CLS, sulla misura dello strato carbonatato delle stesse, sull'estrazione delle barre d'armatura e sulle prove di carico sui solai, presso l'Ambulatorio Medico sito in Poggio Bustone, Provincia di Rieti, Anno: 2012, eseguito, Committente: Comune di Poggio Bustone.

Lavoro: Indagine sulla prova di carico sulla rampa di scale, presso la Scuola Materna Livio Tempesta, sita in Roma, via Salvatore Pincherle, Provincia di Roma, Anno: 2012, eseguito, Committente: Crisda Immobiliare Terza Srl.

Lavoro: Indagini pacometriche, georadar, sull'estrazione di carote in cls e sulla misura dello strato carbonatato, presso la Scuola Materna Livio Tempesta, sita in Roma, via Salvatore Pincherle, Provincia di Roma, Anno: 2012, eseguito, Committente: Crisda Immobiliare Terza Srl.

Lavoro: Indagini sulla prova di carico sul solaio, presso la Thales Alenia Space, sita in Roma, via Saccomuro, Provincia di Roma, Anno: 2012, eseguito, Committente: 3 A Costruzioni Srl.

Lavoro: Indagini pacometriche, estrazione di carote in cls e saggi sul fabbricato privato, sito on S. Angelo Romano, Provincia di Roma, Anno: 2012, eseguito, Committente: Signor Mastrogiovanni Agostino.

Lavoro: Indagine Pacometrica, georadar, sclerometrica, ultrasonica, sull'applicazione del metodo Sonreb e sul saggio volto all'individuazione del diametro sulle barre d'armatura, presso il fabbricato privato sito in Castelfranco, Provincia di Rieti, Anno: 2013, eseguito, Committente: Signor Gianni Rinaldi.

Lavoro: Indagine sull'estrazione delle carote in CLS, presso l'immobile sito in Taibo di Mercato Saraceno, Provincia di Forlì, Anno: 2013, eseguito, Committente: Tribunale di Forlì.

Lavoro: Indagine sull'estrazione delle carote in CLS, presso l'immobile privato sito in Montorio Romano, Provincia di Roma, Anno: 2013, eseguito, Committente: Signor Ponzani Filippo.

Lavoro: Indagine sulla prova di carico su pali, presso la strada circumlacuale del Turano, sita nel Comune di Paganico Sabino, Provincia di Rieti, Anno: 2013, eseguito, Committente: E.ON. Produzione Spa.

Lavoro: Indagine sulla prova di carico su "vasca", Comune di Fara in Sabina, Provincia di Rieti, Anno: 2013, eseguito, Committente: Soc. Corese Costruzioni S.c.a.r.l..

Lavoro: Indagini con martinetti piatti singoli e doppi, sull'indagine pacometrica e sui saggi sulla tessitura dei solai, eseguite presso il Comune di Posta, Provincia di Rieti, Anno: 2013, eseguito, Committente: Comune di Posta.

Lavoro: Indagini sulla prova di carico su palo di fondazione, presso la Galleria Colle Giardino, sita in Rieti, Provincia di Rieti, Anno: 2013, eseguito, Committente: ANAS Spa Compartimento Viabilità Lazio.

Lavoro: Indagini sulle prove ecometriche PIT su pali di fondazione, per i lavori di completamento dell'adeguamento in sede della piattaforma stradale al tipo "C1" nel tratto che va dal bivio di Micigliano Km 113+200 e l'inizio della galleria Gola del Velino Km 117+000, Provincia di Rieti, Anno: 2013, eseguito, Committente: ANAS Spa Compartimento Viabilità Lazio.

Lavoro: Indagini con martinetti piatti singoli e doppi, sull'estrazione delle carote in cls, sull'estrazione delle barre d'armatura e sull'analisi della malta, presso l'immobile sito in Roma, località Corcolle, Provincia di Roma, Anno: 2013, eseguito, Committente: Work in Progress Srl.

Lavoro: Indagini Pull-Out, presso l'immobile sito in Roma, via Locullo, Provincia di Roma, Anno: 2013, eseguito, Committente: Edilmetro di Porcelli Nicola e C..

Lavoro: Indagini con martinetti piatti singoli e doppi e sull'analisi della malta, immobile sito in Roma, via degli Ordelauffi, Provincia di Roma, Anno: 2013, eseguito, Committenti: Signori Angelucci Antonio e Agostino.

Lavoro: Indagini con martinetti piatti singoli e doppi, immobile sito in Fara in Sabina, Provincia di Rieti, Anno: 2013, eseguito, Committenti: Signor Simonetti Renzo.

Lavoro: Indagini sull'estrazione della carote in cls, sulla misura dello strato carbonatato, sulle prove di carico sui solai, sulle indagini sclerometri che, sul monitoraggio di un pilastro e sul saggio volto all'individuazione del diametro delle barre d'armatura, immobile sito in Viterbo, località Poggino, Provincia di Viterbo, Anno: 2013, eseguito, Committente: Gimias Srl.

Lavoro: Indagini endoscopiche, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale Via del Collegio Romano n. 27 Roma (RM), Anno: 2013, eseguito, Committente: ACMM Srl.

Lavoro: Indagini con martinetti piatti singoli e doppi, indagini endoscopiche, termografiche e saggi sul fabbricato, presso la sede comunale di Selci, Piazza del Popolo n. 1 (RI), Anno: 2013, eseguito, Committente: Comune di Selci.

Lavoro: Indagine sulla prova di carico eseguita del ponte sito in Fara in Sabina, Frazione Talocci, strada vicinale detta Peragalli e strada vicinale detta Ascetto "Progetto di miglioramento e ripristino della viabilità rurale" (RI), Anno: 2013, eseguito, Committente: Amministrazione Comunale della Città di Fara in Sabina.

Lavoro: Indagini pacometriche, sull'estrazione della carote in cls e sull'estrazione delle barre d'armatura, immobile sito in Fara in Sabina, località Passo Corese (RI), Anno: 2014, eseguito, Committente: Signor Simonetti Valter.

Lavoro: Indagini pacometriche, sull'estrazione della carote in cls e sull'estrazione delle barre d'armatura, immobile sito in Fara in Sabina, località Passo Corese (RI), Anno: 2014, eseguito, Committente: Signor Festuccia Enzo.

Lavoro: Indagini sulle prove di carico eseguite, sulle indagini con martinetti piatti singoli e doppi, sull'indagine termografica, endoscopica, sclerometrica sulla malta, sul prelievo ed analisi della malta, sul prelievo e la prova a compressione su campioni di materiale tufaceo e roccioso, sulle indagini georadar e sui saggi, presso la sede comunale di Rocca Sinibalda, Piazza della Vittoria (RI), Anno: 2014, eseguito, Committente: Comune di Rocca Sinibalda.

Lavoro: Indagini con martinetti piatti singoli e doppi, indagine endoscopiche, sclerometriche sulla malta, indagini georadar e sui saggi, presso la sede comunale di Torri In Sabina, Piazza Roma n. 6 (RI), Anno: 2014, eseguito, Committente: Comune di Torri in Sabina.

Lavoro: Indagini sull'estrazione della carote in cls e sulle prove a trazione delle barre d'armatura, immobile sito in Fara in Sabina, Strada Cavalli n. 76 (RI), Anno: 2014, eseguito, Committente: Signor Venturini Maurizio.

Lavoro: Indagine con martinetti piatti singoli e doppi, prove di durezza Brinell e sul prelievo ed analisi della malta eseguita presso Ex Scuola Elementare sita nel Comune di Pecorocchiano in Località Pace di Pescorocchiano (RI), Anno: 2014, committente: Provincia di Rieti V Settore;

Lavoro: Prova di carico su solaio, villino bifamiliare proprietà Sanchietti sito in Via Vicolungo Roma (RM), Anno: 2014, committente: Costruzioni e ristrutturazioni Srl;

Lavoro: Prova di carico su pali, relativa all'installazione statua commemorativa per i 200 anni dell'arma dei Carabinieri, presso i Giardini del Quirinale, sito nel Comune di Roma, Municipio I, Via del Quirinale (RM), Anno: 2014, committente: Domus Dei p.d.d.m. Srl - Resp. Claudio Lattanzi;

Lavoro: Indagini sulle prove ecometriche PIT su pali di fondazione, per i lavori di completamento dell'adeguamento in sede della piattaforma stradale al tipo "C1" nel tratto che va dal bivio di Micigliano Km 113+200 e l'inizio della galleria Gola del Velino Km 117+000, Provincia di Rieti, Giugno 2014, eseguito, Committente: ANAS Spa Compartimento Viabilità Lazio.

Lavoro: Indagini sulle prove ecometriche PIT su pali di fondazione, per i lavori di completamento dell'adeguamento in sede della piattaforma stradale al tipo "C1" nel tratto che va dal bivio di

Micigliano Km 113+200 e l'inizio della galleria Gola del Velino Km 117+000, Provincia di Rieti, Dicembre 2014, eseguito, Committente: ANAS Spa Compartimento Viabilità Lazio.

Lavoro: Prova di carico eseguita, presso la nuova Scuola di Borgo Quinzio, sita nel Comune di Fara in Sabina, Frazione Borgo Quinzio (RI), Anno: 2014, committente: Impresa Edil Roma Srl;

Lavoro: Indagine con martinetti piatti singoli e doppi, presso l'immobile sito in Civita Castellana, Via del Risorgimento (VT) Anno: 2014, committente: Signor Cesarini Cesare;

Lavoro: Indagini pacometriche, carotaggi, misura dello strato carbonatato, estrazione delle barre d'armatura, indagini ultrasoniche, sclerometriche, applicazione del metodo Sonreb, indagini Pull-Out, misura del potenziale di corrosione delle barre d'armatura e sui saggi sul fabbricato, in merito al progetto per la realizzazione dei "Lavori di riparazione e risanamento conservativo sede comunale di Fiamignano", sita in Via Madonna del Poggio (RI) Anno: 2014, committente: Arch. Guidi Renzo (Capogruppo) per conto della Provincia di Rieti IV Settore;

Lavoro: Prova di carico eseguita, presso l'immobile privato sito in Gavignano Sabino-Forano, Via degli Eroi (RI), Anno: 2014, committente: Dott. Ing. Mancini Bruno Enrico incaricato dal Comune di Forano (RI);

Lavoro: Prova di carico eseguita, presso lo stabilimento di Guidonia (RM) Buzzi Unicem Spa Cavalcavia sulla provinciale Guidonia - Mentana (RM), Anno: 2014, committente: Caveco Srl con sede in Roma, Via Santa Costanza n. 35 per conto della Buzzi Unicem Spa;

Lavoro: Indagini pacometriche, carotaggi, estrazione delle barre d'armatura e prova di carico, in merito al progetto per la realizzazione delle tribune del nuovo stadio in località "Campi di Vaccina", Comune di Ladispoli Loc. Campi di Vaccina (RM), Anno: 2014, committente: Comune di Ladispoli Ufficio lavori pubblici;

Lavoro: Indagini sui carotaggi e l'estrazione delle barre d'armatura, presso l'immobile privato sito in Via Pozzo Pippaccio, Frazione Talocci, Fara in Sabina (RI), Anno: 2014, committente: Signor Oddi Luciano;

Lavoro: Indagini pacometriche, carotaggi e prova di carico, presso l'immobile "area cortilizia di Palazzo Olgiati" nel Comune di Poggio Catino (RI), Anno: 2014, committente: Comune di Poggio Catino Piazza Capizucchi n. 1, Settore Lavori Pubblici;

Lavoro: Indagini sui carotaggi, misura dello strato carbonatato e indagini endoscopiche, presso la Torre Civica della Sede Comunale di Rieti (RI), Anno: 2014, committente: Sea Srl Dott. Ing. Mancini Bruno Enrico per conto del Comune di Rieti;

Lavoro: Indagini sulle prove ecometriche PIT su pali di fondazione, presso la scala n.6 del fabbricato sito in Roma, Via Castello della Magliana n. 75 (RM) Anno: 2014, committente: E.N.P. Costruzioni Srl con sede in Via Giorgio Vasari n. 4, Roma;

Lavoro: Indagini a estrazione eseguito sugli ancoraggi fissati sulla parete di contenimento in C.A., presso l'immobile sito in Roma, in Via Oratorio Damasiano n. 15 (RM) Anno: 2014, committente: Edil G.M. Srl Via Monte Stallonara n. 200, Roma;

Lavoro: Indagini pacometriche, carotaggi, estrazione delle barre d'armatura, saggi sul fabbricato, indagini penetrometriche e di penetrazione al chiodo sul legno, presso la Piscina Comunale di Pescorocchiano nella Frazione di S'Elpidio (RI), Anno: 2014, committente: Ing. Filippo Fiordiponte;

Lavoro: Indagini sui carotaggi, presso il cantiere sito in Senigallia, Strada del Ferriero, Anno: 2014, committente: Signor Stefano Tagliaferri;

Lavoro: Indagini sulla prova di carico eseguita, sull'estrazione della carota in cls e sull'estrazione della barra d'armatura, presso il Policlinico "Agostino Gemelli" di Roma in merito all'intervento per l'allestimento di una sala terapia con cinema presso l'edificio "A" al piano 8°, Anno: 2015;

Lavoro: Indagini sulle estrazioni delle carote in cls e sulla prova a trazione delle barre di acciaio eseguite sulla paratia in C.A. del fabbricato sito in Poggio Catino, Via Galantina snc (RI), Anno: 2015, committente: ICRE - International Charity Estate Srl con sede in Rue Bernard Haal - L – 1711 Luxembourg;

Lavoro: Indagini sulle estrazioni delle carote in cls e sulla prova a trazione delle barre di acciaio eseguite sul fabbricato sito in Poggio Catino, Via Galantina snc (RI), Anno: 2015, committente: ICRE - International Charity Estate Srl con sede in Rue Bernard Haal - L – 1711 Luxembourg;

Lavoro: Indagini pacometriche, estrazione della carota in cls, sull'estrazione delle barre d'armatura e sui saggi svolti all'individuazione del diametro delle barre d'armatura eseguite sul fabbricato sito in Roma, Via Montebello n. 126 (RM), Anno: 2015, committente: Interni italiani srl;

Lavoro: Indagini pacometriche, estrazione della carota in cls, indagini sclerometriche, eseguite presso il nuovo centro di elaborazione dati delle Poste Italiane Spa, sito in Roma, Viale Europa n. 190 (RM), Anno: 2015, committente: Poste Italiane Spa;

Lavoro: Indagini sulla prova di carico eseguita, sulle indagini pacometriche, georadar e sui saggi svolti all'individuazione del diametro delle barre d'armatura, eseguite presso il nuovo centro di elaborazione dati delle Poste Italiane Spa, sito in Roma, Viale Europa n. 190 (RM), Anno: 2015, committente: Poste Italiane Spa;

Lavoro: Indagini con martinetti piatti singoli e doppi e sull'estrazione delle carote in cls, eseguite presso il Comune di Santa Marinella, sito in Via Aurelia n. 455 (RM), Anno: 2015, committente: Comune di Santa Marinella;

Lavoro: Indagini sulla prova di carico eseguita, sulle indagini pacometriche, sui carotaggi, sull'estrazione delle barre d'armatura, sulle indagini con martinetti piatti singoli e doppi e sui saggi sul fabbricato, eseguite presso la sede comunale di Celleno, sita in Celleno, Piazza della Repubblica n. 8 (VT), Anno: 2015, committente: Comune di Celleno;

Lavoro: Indagini sui carotaggi e sull'estrazione delle barre d'armatura, eseguite presso il fabbricato privato, sito in Montenero Sabino, Loc. La Torre (RI), Anno: 2015, committente: Signor Iezzi Riccardo;

Lavoro: Indagini pacometriche, sui carotaggi e sull'estrazione della barra d'armatura, eseguite presso il fabbricato privato, sito in Morro Reatino, Via Roma n. 3 (RI), Anno: 2015, committente: Signor Cintia Angelo;

Lavoro: Indagini sulle prove di carico eseguite e sulle indagini con martinetti piatti singoli e doppi, eseguite presso la Scuola Elementare e Materna, sita in Poggio Mirteto Scalo, Via Giacomo Brodolini (RI), Anno: 2015, committente: Comune di Poggio Mirteto;

Lavoro: Indagini sui carotaggi, eseguiti presso il fabbricato privato, sito in Roma, Via Luigi Pernier n. 115° (RM), Anno: 2015, committente: Signor Renzi Doloroso;

Lavoro: Indagini sui carotaggi e sull'estrazione delle barre d'armatura, eseguite presso il cantiere sito in Roma, Via Tiburtina n. 400 (RM), Anno: 2015, committente: Artelia Engineering Srl;

Lavoro: Indagini pacometriche, sui carotaggi e martinetti piatti singoli doppi, eseguite presso il fabbricato sito in Roma, Via Laurentina n. 1836 (RM), Anno: 2015, committente: Signor Bonifacio Filippo;

Lavoro: Indagini pacometriche, sui carotaggi e martinetti piatti singoli doppi, eseguite presso il fabbricato sito in Roma, Via Laurentina n. 1836 (RM), Anno: 2015, committente: Signor Bonifacio Filippo;

Lavoro: Indagini sui carotaggi e sulla prova a trazione delle barre d'armatura, eseguite presso il fabbricato sito in Roma, Via Alessandro Santini n. 65E (RM), Anno: 2015, committente: Signor Luigi Lavorgna;

Lavoro: Prova di carico su pali di fondazione, eseguite presso il Cimitero di Scandriglia, sito in Scandriglia (RI), Anno: 2015, committente: Saba Costruzioni Srl;

Lavoro: Prova di carico solaio, eseguita la sede dell'agenzia Viaggi nel Mondo, sita in Roma, Via Carlo Grigioni n. 7 (RM), Anno: 2015, committente: Viaggi nel Mondo Srl;

Lavoro: Prove di carico su pali di fondazione, eseguite presso il Cimitero di Cittaducale, sito in Via San Francesco (RI), Anno: 2015/2016, committente: Comune di Cittaducale;

Lavoro: Indagini sui carotaggi, eseguite presso il fabbricato agricolo sito in Morro Reatino, Via delle Fontanelle n. 1 (RI), Anno: 2016, committente: Azienda Agricola Casale del Righettoni;

Lavoro: Prove di carico su scatolari idraulici SS4 Salaria in merito ai lavori di completamento dell'adeguamento in sede della piattaforma stradale al tipo C2-tratto bivio Micigliano Km 113+200-inizio Galleria Gola del Velino Km 117+000-Completamento, Antrodoco (RI), Anno: 2016, committente: Anas Spa Compartimento Viabilità per il Lazio;

Lavoro: Indagini diagnostiche di tipo strutturale e non strutturale sugli edifici scolastici pubblici del Comune di Artena, Scuola A. De Gasperi, Via G. di Vittorio 1, Artena (RM), Anno: 2016, committente: Comune di Artena;

Lavoro: Indagini pacometriche e sui carotaggi eseguiti presso la Scuola A. D'Angeli, sita nel Comune di Cantalice, Via A. Costa snc (RI), Anno: 2016, committente: Comune di Cantalice;

Lavoro: Indagini diagnostiche di tipo strutturale e non strutturale presso la Scuola dell'infanzia di Coltodino, Via Farensese, Fara in Sabina (RI), Anno: 2016, committente: Comune di Fara in Sabina;

Lavoro: Indagini diagnostiche di tipo strutturale e non strutturale presso la Palestra della Scuola elementare sita nel Comune di Filottrano, Via Pirandello (AN), Anno: 2016, committente: Comune di Filottrano;

Lavoro: Indagini diagnostiche di tipo strutturale e non strutturale presso la Scuola media sita nel Comune di Filottrano, Via Martin Luther King 1 (AN), Anno: 2016, committente: Comune di Filottrano;

Lavoro: Indagini diagnostiche di tipo strutturale presso l'Istituto scolastico "D. Chiodo" sito in Via XX Settembre, La Spezia (SP), Anno: 2016, committente: Provincia di La Spezia;

Lavoro: Indagini diagnostiche di tipo strutturale presso l'Istituto scolastico "Ex Don Rubino" sito in Via XX Settembre, La Spezia (SP), Anno: 2016, committente: Provincia di La Spezia;

Lavoro: Indagini diagnostiche di tipo strutturale presso l'Istituto scolastico "L. Einaudi" sito in Via Lamarmora, La Spezia (SP), Anno: 2016, committente: Provincia di La Spezia;

Lavoro: Indagini diagnostiche di tipo strutturale presso l'Istituto scolastico "Ex Eca" sito in Via Lamarmora, La Spezia (SP), Anno: 2016, committente: Provincia di La Spezia;

Lavoro: Indagini diagnostiche di tipo strutturale presso l’Istituto scolastico Conservatorio “G. Puccini” sito in Via XX Settembre 34, La Spezia (SP), Anno: 2016, committente: Provincia di La Spezia;

Lavoro: Indagini diagnostiche strutturali e non strutturali finalizzate alla mappatura dei fenomeni di degrado ed alla valutazione dei livelli di sicurezza dei solai dei diversi immobili scolastici di competenza della provincia di Latina CIG 65487897A3, ISISS “T. Rossi” sede Istituto Agrario, Via Marittima II, Priverno (LT), Anno: 2016, committente: Provincia di Latina;

Lavoro: Indagini diagnostiche strutturali e non strutturali finalizzate alla mappatura dei fenomeni di degrado ed alla valutazione dei livelli di sicurezza dei solai dei diversi immobili scolastici di competenza della provincia di Latina CIG 65487897A3, ISISS “T. Rossi” sede Liceo Artistico, Via G. Matteotti, Priverno (LT), Anno: 2016, committente: Provincia di Latina;

Lavoro: Indagini diagnostiche strutturali e non strutturali finalizzate alla mappatura dei fenomeni di degrado ed alla valutazione dei livelli di sicurezza dei solai dei diversi immobili scolastici di competenza della provincia di Latina CIG 65487897A3, ISISS “Pacifici e De Magistris” sede centrale, Viale Cappuccini, (LT), Anno: 2016, committente: Provincia di Latina;

Lavoro: Indagini diagnostiche strutturali e non strutturali finalizzate alla mappatura dei fenomeni di degrado ed alla valutazione dei livelli di sicurezza dei solai dei diversi immobili scolastici di competenza della provincia di Latina CIG 65487897A3, ISISS “Pacifici e De Magistris” sede succursale, Viale Cappuccini, Sezze (LT), Anno: 2016, committente: Provincia di Latina;

Lavoro: Indagini diagnostiche strutturali e non strutturali finalizzate alla mappatura dei fenomeni di degrado ed alla valutazione dei livelli di sicurezza dei solai dei diversi immobili scolastici di competenza della provincia di Latina CIG 65487897A3, IPS “A. Filosi” sede centrale, Via Roma 125, Terracina (LT), Anno: 2016, committente: Provincia di Latina;

Lavoro: Indagini diagnostiche strutturali e non strutturali finalizzate alla mappatura dei fenomeni di degrado ed alla valutazione dei livelli di sicurezza dei solai dei diversi immobili scolastici di competenza della provincia di Latina CIG 65487897A3, IPS “A. Filosi” sede succursale, Via Roma 116, Terracina (LT), Anno: 2016, committente: Provincia di Latina;

Lavoro: Indagini diagnostiche strutturali e non strutturali finalizzate alla mappatura dei fenomeni di degrado ed alla valutazione dei livelli di sicurezza dei solai dei diversi immobili scolastici di competenza della provincia di Latina CIG 65487897A3, Liceo “L. Da Vinci”, Via Pantanelle, Terracina (LT), Anno: 2016, committente: Provincia di Latina;

Lavoro: Indagini diagnostiche strutturali e non strutturali finalizzate alla mappatura dei fenomeni di degrado ed alla valutazione dei livelli di sicurezza dei solai dei diversi immobili scolastici di

competenza della provincia di Latina CIG 65487897A3, ITS “A. Bianchini”, Via Pantanelle, Terracina (LT), Anno: 2016, committente: Provincia di Latina;

Lavoro: Indagini diagnostiche strutturali e non strutturali finalizzate alla mappatura dei fenomeni di degrado ed alla valutazione dei livelli di sicurezza dei solai dei diversi immobili scolastici di competenza della provincia di Latina CIG 65487897A3, Liceo “P. Gobetti”, Via Gobetti 2, Fondi (LT), Anno: 2016, committente: Provincia di Latina;

Lavoro: Indagini diagnostiche strutturali e non strutturali finalizzate alla mappatura dei fenomeni di degrado ed alla valutazione dei livelli di sicurezza dei solai dei diversi immobili scolastici di competenza della provincia di Latina CIG 65487897A3, ITT “A. Pacinotti”, Via Appia 75, Fondi (LT), Anno: 2016, committente: Provincia di Latina;

Lavoro: Indagini diagnostiche strutturali e non strutturali finalizzate alla mappatura dei fenomeni di degrado ed alla valutazione dei livelli di sicurezza dei solai dei diversi immobili scolastici di competenza della provincia di Latina CIG 65487897A3, ISS “E. Fermi”, Piazza Trieste, Gaeta (LT), Anno: 2016, committente: Provincia di Latina;

Lavoro: Indagini diagnostiche strutturali e non strutturali finalizzate alla mappatura dei fenomeni di degrado ed alla valutazione dei livelli di sicurezza dei solai dei diversi immobili scolastici di competenza della provincia di Latina CIG 65487897A3, Istituto Omnicomprensivo di Castelforte ITE “B. Tallini”, Via A. Fusco, Castelforte (LT), Anno: 2016, committente: Provincia di Latina;

Lavoro: Indagini diagnostiche strutturali e non strutturali finalizzate alla mappatura dei fenomeni di degrado ed alla valutazione dei livelli di sicurezza dei solai dei diversi immobili scolastici di competenza della provincia di Latina CIG 65487897A3, IIS “E. Fermi” sede IPIA, Via Emanuele Filiberto 13, Formia (LT), Anno: 2016, committente: Provincia di Latina;

Lavoro: Indagini diagnostiche strutturali e non strutturali finalizzate alla mappatura dei fenomeni di degrado ed alla valutazione dei livelli di sicurezza dei solai dei diversi immobili scolastici di competenza della provincia di Latina CIG 65487897A3, IIS “Cicerone-Pollione” sede Vitruvio Pollione, Via Rialto Ferroviario 44, Formia (LT), Anno: 2016, committente: Provincia di Latina;

Lavoro: Indagini diagnostiche strutturali e non strutturali finalizzate alla mappatura dei fenomeni di degrado ed alla valutazione dei livelli di sicurezza dei solai dei diversi immobili scolastici di competenza della provincia di Latina CIG 65487897A3, IIS “Cicerone-Pollione” sede M.T. Cicerone, Via Olivetani 24, Formia (LT), Anno: 2016, committente: Provincia di Latina;

Lavoro: Indagini diagnostiche strutturali e non strutturali finalizzate alla mappatura dei fenomeni di degrado ed alla valutazione dei livelli di sicurezza dei solai dei diversi immobili scolastici di

competenza della provincia di Latina CIG 65487897A3, ITES “G. Filangieri”, Via della Conca 37, Formia (LT), Anno: 2016, committente: Provincia di Latina;

Lavoro: Indagini diagnostiche strutturali e non strutturali finalizzate alla mappatura dei fenomeni di degrado ed alla valutazione dei livelli di sicurezza dei solai dei diversi immobili scolastici di competenza della provincia di Latina CIG 65487897A3, IPS “A. Celletti”, Via Gianola, Formia (LT), Anno: 2016, committente: Provincia di Latina;

Lavoro: Indagini diagnostiche strutturali e non strutturali finalizzate alla mappatura dei fenomeni di degrado ed alla valutazione dei livelli di sicurezza dei solai dei diversi immobili scolastici di competenza della provincia di Latina CIG 65487897A3, ITT “A. Pacinotti” sede succursale, Via Selce, SS Cosma e Damiano (LT), Anno: 2016, committente: Provincia di Latina;

Lavoro: Indagini diagnostiche strutturali e non strutturali finalizzate alla mappatura dei fenomeni di degrado ed alla valutazione dei livelli di sicurezza dei solai dei diversi immobili scolastici di competenza della provincia di Latina CIG 65487897A3, IIS “C&N Rosselli”, Via Carroceto, Aprilia (LT), Anno: 2016, committente: Provincia di Latina;

Lavoro: Indagini diagnostiche strutturali e non strutturali finalizzate alla mappatura dei fenomeni di degrado ed alla valutazione dei livelli di sicurezza dei solai dei diversi immobili scolastici di competenza della provincia di Latina CIG 65487897A3, Liceo “A. Meucci”, Via Carroceto 193A, Aprilia (LT), Anno: 2016, committente: Provincia di Latina;

Lavoro: Indagini diagnostiche strutturali e non strutturali finalizzate alla mappatura dei fenomeni di degrado ed alla valutazione dei livelli di sicurezza dei solai dei diversi immobili scolastici di competenza della provincia di Latina CIG 65487897A3, Campus dei Licei “M. Ramadù” sede distaccata, Via Einaudi 11, Cisterna di Latina (LT), Anno: 2016, committente: Provincia di Latina;

Lavoro: Indagini diagnostiche strutturali e non strutturali finalizzate alla mappatura dei fenomeni di degrado ed alla valutazione dei livelli di sicurezza dei solai dei diversi immobili scolastici di competenza della provincia di Latina CIG 65487897A3, Liceo Scientifico “G.B. Grassi”, Via Padre S. Agostino 8, Latina (LT), Anno: 2016, committente: Provincia di Latina;

Lavoro: Indagini diagnostiche strutturali e non strutturali finalizzate alla mappatura dei fenomeni di degrado ed alla valutazione dei livelli di sicurezza dei solai dei diversi immobili scolastici di competenza della provincia di Latina CIG 65487897A3, Liceo Scientifico “E. Majorana”, Via Sezze, Latina (LT), Anno: 2016, committente: Provincia di Latina;

Lavoro: Indagini diagnostiche strutturali e non strutturali finalizzate alla mappatura dei fenomeni di degrado ed alla valutazione dei livelli di sicurezza dei solai dei diversi immobili scolastici di

competenza della provincia di Latina CIG 65487897A3, ITS “Vittorio Veneto”, Viale Mazzini, Latina (LT), Anno: 2016, committente: Provincia di Latina;

Lavoro: Indagini diagnostiche strutturali e non strutturali finalizzate alla mappatura dei fenomeni di degrado ed alla valutazione dei livelli di sicurezza dei solai dei diversi immobili scolastici di competenza della provincia di Latina CIG 65487897A3, IIS “S. Benedetto” edifici con codice E4/E5/E6/E7/E15/E17/E18/E24, Via Mario Siciliano 4, Latina (LT), Anno: 2016, committente: Provincia di Latina;

Lavoro: Indagini diagnostiche strutturali e non strutturali finalizzate alla mappatura dei fenomeni di degrado ed alla valutazione dei livelli di sicurezza dei solai dei diversi immobili scolastici di competenza della provincia di Latina CIG 65487897A3, IIS “S. Benedetto” edifici con codice E1/E13, Via Mario Siciliano 4, Latina (LT), Anno: 2016, committente: Provincia di Latina;

Lavoro: Indagini diagnostiche strutturali e non strutturali finalizzate alla mappatura dei fenomeni di degrado ed alla valutazione dei livelli di sicurezza dei solai dei diversi immobili scolastici di competenza della provincia di Latina CIG 65487897A3, IIS “Galilei-Sani”, Via Ponchielli, Latina (LT), Anno: 2016, committente: Provincia di Latina;

Lavoro: Indagini diagnostiche strutturali e non strutturali finalizzate alla mappatura dei fenomeni di degrado ed alla valutazione dei livelli di sicurezza dei solai dei diversi immobili scolastici di competenza della provincia di Latina CIG 65487897A3, Polo Artistico di Latina, Via Giulio Cesare 20, Latina (LT), Anno: 2016, committente: Provincia di Latina;

Lavoro: Indagini diagnostiche strutturali e non strutturali finalizzate alla mappatura dei fenomeni di degrado ed alla valutazione dei livelli di sicurezza dei solai dei diversi immobili scolastici di competenza della provincia di Latina CIG 65487897A3, Liceo “D. Alighieri”, Viale Mazzini, Latina (LT), Anno: 2016, committente: Provincia di Latina;

Lavoro: Indagini diagnostiche strutturali e non strutturali finalizzate alla mappatura dei fenomeni di degrado ed alla valutazione dei livelli di sicurezza dei solai dei diversi immobili scolastici di competenza della provincia di Latina CIG 65487897A3, IIS “Einaudi-Mattei” sede Istituto Einaudi, Piazza Manunzio 10, Latina (LT), Anno: 2016, committente: Provincia di Latina;

Lavoro: Indagini diagnostiche strutturali e non strutturali finalizzate alla mappatura dei fenomeni di degrado ed alla valutazione dei livelli di sicurezza dei solai dei diversi immobili scolastici di competenza della provincia di Latina CIG 65487897A3, IIS “Einaudi-Mattei” sede Istituto Mattei, Via Don Torello 38, Latina (LT), Anno: 2016, committente: Provincia di Latina;

Lavoro: Indagini diagnostiche strutturali e non strutturali finalizzate alla mappatura dei fenomeni di degrado ed alla valutazione dei livelli di sicurezza dei solai dei diversi immobili scolastici di competenza della provincia di Latina CIG 65487897A3, Liceo Statale “A. Manzoni”, Via Magenta, Latina (LT), Anno: 2016, committente: Provincia di Latina;

Lavoro: Indagini pacometriche, sui carotaggi, sull'estrazione delle barre d'armatura e sui saggi, eseguite presso la Scuola Materna di Passo Corese, Via XXI Aprile, Fara in Sabina (RI), Anno: 2016, committente: Comune di Fara in Sabina;

Lavoro: Indagini diagnostiche di tipo strutturale e non strutturale presso la Scuola elementare “Carlo Storari”, Via G. D'Annunzio, Ponzano Romano (RM), Anno: 2016, committente: Comune di Ponzano Romano;

Lavoro: Indagini penetrometriche e di penetrazione al chiodo sul legno, eseguite presso il Locale “ex lavatoio”, Viale Europa unita, Ponzano Romano (RM), Anno: 2016, committente: Comune di Ponzano Romano;

Lavoro: Indagine sui saggi eseguiti presso i manufatti in cls del Centro di Smistamento Trenitalia, Via di Villa Spada, Roma (RM), Anno: 2016, committente: M.A. Costruzioni Impianti Srl;

Lavoro: Prova di carico eseguita sul Manufatto B del Collettore Fognario Marranella II 2 stralcio, Largo Camesena, Roma (RM), Anno: 2016, committente: Mario Cipriani Srl;

Lavoro: Indagini sclerometriche, sui carotaggi e sui saggi eseguiti presso la Stazione Aurelia-Rimessa Carrelli, Roma (RM), Anno: 2016, committente: Salcef Spa;

Lavoro: indagini pacometriche, prova di durezza Brinell degli acciai, estrazione della carota in cls ed estrazione della barra d'armatura presso Bulgari Gioielli, Sede di Roma, Via Lungo Tevere Marzio n.11 (RM), anno:2016, committente: Bulgari Gioielli Spa, Circonvallazione Ovest zona Co.in.or Lotto 3/A Valenza (AL)

Lavoro: Indagini diagnostiche di tipo strutturale e non strutturale presso la Scuola elementare Borgo san Donato “Noal Silla” vecchio stabile, Via Migliara 47, Sabaudia (RM), Anno: 2016, committente: Comune di Sabaudia;

Lavoro: Indagini diagnostiche di tipo strutturale e non strutturale presso la Scuola elementare Borgo Vodice “Michele De Ruosi”, Via dei Bonificatori, Sabaudia (RM), Anno: 2016, committente: Comune di Sabaudia;

Lavoro: Indagini diagnostiche di tipo strutturale e non strutturale presso la Scuola elementare Borgo San Donato, Via Migliara 47, Sabaudia (RM), Anno: 2016, committente: Comune di Sabaudia;

Lavoro: Indagini diagnostiche di tipo strutturale e non strutturale presso la Scuola media “Giulio Cesare”, Via Conte Verde, Sabaudia (RM), Anno: 2016, committente: Comune di Sabaudia;

Lavoro: Indagini diagnostiche negli ambienti dell’area finanziaria e della scala di accesso del Comando della Polizia Locale del Palazzo Amarici nel Comune di Sermoneta, Via della Valle (LT), Anno: 2016, committente: Comune di Sermoneta;

Lavoro: Indagini diagnostiche di tipo strutturale e non strutturale presso la Scuola elementare Carlo Collodi, Via Neghelli, Stimigliano (RI), Anno: 2016, committente: Comune di Stimigliano;

Lavoro: Prove a sfilamento delle barre d’armatura presso la strada Salaria Km 42+00, Ponte Viadotto Corese (RI), Anno: 2016, committente: Sicur Strada 2000 Srl;

Lavoro: Prove di carico su pianerottolo ascensore della Scuola secondaria di primo grado “Marco Polo” di Torricella in Sabina, Via Enrico Filippi 2 (RI), Anno: 2016, committente: Comune di Torricella in Sabina;

Lavoro: Prove di carico, indagini penetrometriche e di penetrazione al chiodo sul legno eseguite presso la Scuola Materna Boat, Via Cerveteri, Santa Barbara (VT), Anno: 2016, committente: Comune di Viterbo;

Lavoro: Indagini sui carotaggi e sulla prova a trazione delle barre d’armatura, eseguite presso il fabbricato sito in Loc. Fontanacanal, Calvi dell’Umbria (TR), Anno: 2016, committente: Signor Robert Bonney;

Lavoro: Indagini pacometriche e sui carotaggi eseguite presso la struttura in C.A., sita in Via Tiburtina Km 69+000, Carsoli (AQ), Anno: 2016, committente: Signor Felici Mario;

Lavoro: Indagini diagnostiche di tipo strutturale e non strutturale presso la Scuola primaria di secondo grado, Via Marconi 18, Città della Pieve (PG), Anno: 2016, committente: Comune di Città della Pieve;

Lavoro: Indagini diagnostiche di tipo strutturale e non strutturale presso la Scuola secondaria di primo grado “Ex Convento Sant’Agostino”, Via Marconi 14, Città della Pieve (PG), Anno: 2016, committente: Comune di Città della Pieve;

Lavoro: Indagini diagnostiche di tipo strutturale e non strutturale presso la Scuola Infanzia Primaria San Leo Bastia, Via della Libertà, Città di Castello (PG), Anno: 2016, committente: Comune di Città di Castello;

Lavoro: Indagini diagnostiche di tipo strutturale e non strutturale presso la Scuola Primaria Badia Petroia, Via Sant’Egidio, Città di Castello (PG), Anno: 2016, committente: Comune di Città di Castello;

Lavoro: Indagini diagnostiche di tipo strutturale e non strutturale presso la Scuola Primaria Trestina, Via Lambruschini, Città di Castello (PG), Anno: 2016, committente: Comune di Città di Castello;

Lavoro: Indagini diagnostiche di tipo strutturale e non strutturale presso la Scuola secondaria G. da Tiferro, Via Lambruschini, Città di Castello (PG), Anno: 2016, committente: Comune di Città di Castello;

Lavoro: Prova di carico eseguita presso la copertura del fabbricato ACEI ubicato presso la Stazione di Maccarese, Anno: 2016, committente: Italferr Spa;

Lavoro: Indagini diagnostiche di tipo strutturale e non strutturale presso la Scuola Media “Rosa Venerini”, Via Salvo D’Aquistò, Oriolo Romano (RM), Anno: 2016, committente: Comune di Oriolo Romano;

Lavoro: Indagini sclerometriche presso il fabbricato sito in Poggio Mirteto, Loc. Briccaro (RI), Anno: 2016, committente: Signor Giannini Salvatore;

Lavoro: Indagini pacometriche, sclerometriche, sui carotaggi e sull’estrazione delle barre d’armature presso il fabbricato sito in Poggio Moiano, Via Giuseppe Mazzini 5 (RI), Anno: 2016, committente: Signor Rubbioli Danilo;

Lavoro: Indagini pacometriche, sulla durezza Brinell degli acciai, sui carotaggi, sulla misura dello strato carbonatato e sulla prova di carico eseguita presso la Casa Circondariale Maschile Nuovo Complesso di Roma Rebibbia sita in Roma, Via Raffaele Majetti n. 70 (RM), Anno: 2016, committente: Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;

Lavoro: Indagini pacometriche, sclerometriche, sui carotaggi, sull’estrazione delle barre d’armatura, sul prelievo di porzioni di profilati in acciaio, sui saggi volti all’individuazione del diametro delle barre d’armatura e sul controllo della saldatura eseguite presso il Fabbricato sito in Roma, Viale delle Scienze in merito al progetto di “Restauro e risanamento conservativo dell’edificio dell’ex dopolavoro presso la Città Universitaria per la realizzazione di residenze e servizi correlati per gli studenti della Sapienza (L.338/2000)” (RM), Anno: 2016, committente: Università di Roma La Sapienza, Ripartizione VII Attività Edilizie;

Lavoro: Prova di carico presso la Stazione Ferroviaria di Roma Trastevere, Piazza Flavio Biondo, Roma (RM), Anno: 2016, committente: Modus FM Spa;

Lavoro: Indagini con martinetti piatti singoli e doppi e sui saggi eseguiti presso il fabbricato sito in Roma, Via Ludovico di Savoia 23 (RM), Anno: 2016, committente: Signori Tucci;

Lavoro: Indagini diagnostiche di tipo strutturale e non strutturale presso la Scuola Primaria di Sermoneta Scalo, Sermoneta (LT), Anno: 2016, committente: Comune di Sermoneta;

Lavoro: Indagini diagnostiche di tipo strutturale e non strutturale presso la Scuola dell'Infanzia di Sermoneta Scalo, Sermoneta (LT), Anno: 2016, committente: Comune di Sermoneta;

Lavoro: Indagini pacometriche, sui carotaggi e sui saggi volti all'individuazione del diametro delle barre d'armatura eseguite presso il Capannone industriale "Zona Opificio" sito in Viterbo, Loc. Acquarossa, Lotti 46/47/48/49 (VT), Anno: 2016, committente: Delle Monache Srl;

Lavoro: Prova di carico eseguita presso il Capannone industriale sito in Viterbo, Loc. Acquarossa, Lotti 46/47/48/49 (VT), Anno: 2016, committente: Delle Monache Srl;

Lavoro: Indagini pacometriche, sui carotaggi e sui saggi volti all'individuazione del diametro delle barre d'armatura eseguite presso il Capannone industriale "Edificio B" sito in Viterbo, Loc. Acquarossa, Lotti 46/47/48/49 (VT), Anno: 2016, committente: Delle Monache Srl;

Lavoro: Prova di carico a tiro su pali eseguita presso il cantiere relativo alla realizzazione di un ascensore presso la Piazza di Rieti (RI), Anno: 2017, committente: Comune di Rieti;

Lavoro: Prova di carico su pali eseguita presso il cantiere relativo alla realizzazione di un ascensore presso la Piazza di Rieti (RI), Anno: 2017, committente: Comune di Rieti;

Lavoro: Indagini pacometriche, sui carotaggi, sull'estrazione della barra d'armatura e sui saggi eseguite presso l'Ospedale Padre Pio di Bracciano, Via Santa Lucia (RM), Anno: 2017, committente: Studio Baffo Srl;

Lavoro: Indagini pacometriche, sui carotaggi, sull'estrazione della barra d'armatura, sulle prove di durezza Brinell e sui saggi eseguite presso il Poliambulatorio sito nel Comune di Bracciano, Via del Lago (RM), Anno: 2017, committente: Studio Baffo Srl;

Lavoro: Indagini sui saggi eseguiti e sul rilievo di alcuni componenti strutturali eseguiti presso il Consultorio sito nel Comune di Bracciano, Via Palazzi (RM), Anno: 2017, committente: Studio Baffo Srl;

Lavoro: Indagini pacometriche, sui saggi e sul rilievo di alcuni componenti strutturali eseguite presso il Poliambulatorio sito nel Comune di Campagnano, Via Lesen (RM), Anno: 2017, committente: Studio Baffo Srl;

Lavoro: Indagini pacometriche, sui carotaggi, sull'estrazione della barra d'armatura e sui saggi eseguite presso il Poliambulatorio sito nel Comune di Capena, Via Tiberina (RM), Anno: 2017, committente: Studio Baffo Srl;

Lavoro: Indagini pacometriche e sui saggi eseguite presso il Poliambulatorio sito nel Comune di Fiano Romano, Via Gramsci (RM), Anno: 2017, committente: Studio Baffo Srl;

Lavoro: Indagini pacometriche, carotaggi, estrazione delle barre d'armatura, sulla misura della durezza degli acciai e sui saggi eseguiti presso la Palestra del Comune di Leonessa (RI), Anno: 2017, committente: Arch. Pino Calandrella - Ing. Aniballi Alessandro, per conto del Comune di Leonessa

Lavoro: Indagini pacometriche, carotaggi, estrazione delle barre d'armatura, sulla misura della durezza degli acciai, sulla prova di carico e sui saggi eseguiti presso la Scuola Elementare del Comune di Leonessa (RI), Anno: 2017, committente: Arch. Pino Calandrella - Ing. Aniballi Alessandro, per conto del Comune di Leonessa

Lavoro: Indagini pacometriche, carotaggi, estrazione delle barre d'armatura, sulla misura della durezza degli acciai e sui saggi eseguiti presso la Scuola Materna del Comune di Leonessa (RI), Anno: 2017, committente: Arch. Pino Calandrella - Ing. Aniballi Alessandro, per conto del Comune di Leonessa

Lavoro: Indagini pacometriche, carotaggi, estrazione delle barre d'armatura, sulla misura della durezza degli acciai, sulle indagini endoscopiche, sulla prova di carico e sui saggi eseguiti presso la Scuola Media del Comune di Leonessa (RI), Anno: 2017, committente: Arch. Pino Calandrella - Ing. Aniballi Alessandro, per conto del Comune di Leonessa

Lavoro: Prova di carico eseguita presso il fabbricato sito in Via delle Capinere 5, Sutri (VT), Anno: 2017, committente: Signor Fruscella Carmine

Lavoro: Indagini pacometriche, carotaggi, estrazione delle barre d'armatura, sulle indagini sclerometriche, sui saggi sul fabbricato eseguiti presso il fabbricato sito in Cantalupo in Sabina, Via Rionasso 39 (RI), Anno: 2017, committente: Signora Scacchi Adriana;

Lavoro: Indagini sull'estrazione delle carote in cls, sulle indagini sclerometriche, sulle prove ultrasoniche e sull'applicazione del metodo Sonreb e sulle prove di carico eseguite presso il Centro Agroalimentare Romano sito in Guidonia Montecelio, Via Tenuta del Cavaliere n. 1 (RM), Anno: 2017 (in corso), committente: Almar Srl;

Lavoro: Indagini sulla prova di carico eseguita presso il fabbricato "cantiere COOP" sito in Roma, Via Pietro Frattini (RM), Anno: 2017, committente: L'Avvenire 1921 Soc. Coop. in Sigla CL'A S.C.;

Lavoro: Indagini sulle prove di carico, indagini con martinetti piatti singoli e doppi, indagini sclerometriche sulla malta e sui saggi sul fabbricato eseguiti presso il fabbricato sito in Viterbo, denominato Villa Rosa, Anno: 2017 (in corso), committente: Clinica Villa Rosa;

Lavoro: indagine con martinetti piatti doppi e saggi sul fabbricato presso il fabbricato sito in Via S. Pietro Martire, Rieti (RI), anno: 2017, committente: Papadia Alessandro;

Lavoro: Indagini pacometriche, endoscopiche, estrazione della carota in cls ed estrazione della barra d'armatura presso il fabbricato sito in Roma, Via di Grottarossa n.997 (RM), Anno: 2018, committente: Siges Ingegneria;

Lavoro: Indagini penetrometriche e di penetrazione al chiodo sul legno, indagini sclerometriche su malta e sul prelievo e prova compressione di elementi in laterizio presso il fabbricato privato sito in Roma, Via della Lungara n.42 (RM), anno: 2018, committente: Ing. Flavio Usai;

Lavoro: Relazione tecnica sui carotaggi e sull'estrazione delle barre d'armatura presso il fabbricato sito nel Comune di Amatrice, fraz. Varoni (RI), Anno: 2018, committente: D'Antoni Pietro;

Lavoro: Indagini pacometriche, indagini con martinetti piatti doppi, indagini sclerometriche, sul prelievo e la prova a compressione su blocchi in laterizio, indagini endoscopiche, sui saggi sul fabbricato presso il fabbricato sito in Pieve Torina (MC), Via Angelo Battistoni, Anno:2018, committente: Parrocchia Santa Maria;

Lavoro: Indagini endoscopiche presso il fabbricato privato sito in Rieti, Via Borgo S. Antonio (RI), Anno: 2018, committente: Sig.ra Festuccia Annamaria;

Lavoro: Indagini con martinetti piatti doppi e sui saggi sul fabbricato presso il fabbricato sito in Montereale, Fraz. Santa Lucia Via Dei Fiori n.1 (AQ), anno: 2018, committente: Golodnaya Marina;

Lavoro: indagini pacometriche e sui saggi sul fabbricato presso il fabbricato privato sito in Amatrice, Fraz. Patarico (RI), anno: 2018, committente: Sig. Di Marco Silvano;

Lavoro: Prova di carico su palo presso Monterotondo (RM), cimitero comunale, anno: 2018, richiedente: Sondedile s.r.l.;

Lavoro: Indagini pacometriche, prova di durezza Brinell degli acciai, estrazione delle carote in cls, estrazione delle barre d'armatura e sui saggi sul fabbricato presso il magazzino sito in Magliano Sabina (RI), Voc. Collesala, anno: 2018, Sig.ra Grillini Alessandra;

Lavoro: Prove ecometriche PIT su pali di fondazione presso la Strada Provinciale 18 - Km 9+050, Km 9+200, Km 9+750 e Km10+700, sita nel Comune di Accumoli, anno: 2018, committente: Impresa Costruzioni COGEAS Srl;

Lavoro: Estrazione delle carote in cls ed estrazione delle barre d'armatura, prelievo e prova a compressione su campioni di materiale tufaceo presso la civile abitazione e rimessa attrezzi agricoli site in Torri in Sabina (RI), Loc. Leverano, anno 2018, Committente: Boni Lucia;

Lavoro: Estrazione delle carote in cls ed estrazione delle barre d'armatura presso il muro di cinta sito in Torri in Sabina (RI), Loc. Leverano, anno:2018, committente: Boni Lucia;

Lavoro: indagini pacometriche, carotaggi, estrazione delle barre d'armatura e saggi sul fabbricato presso il fabbricato privato sito in Avezzano, Via Carso n.2 (AQ), anno: 2018, committente: Condominio Via Nazario Sauro;

Lavoro: indagine con martinetti piatti doppi, indagini sclerometriche sulla malta, sui saggi sul fabbricato, sul prelievo e la prova a compressione su campione di materiale tufaceo presso Forano (RI), Via del Passeggio n.96, anno: 2018, committenti: Vico Giuliana, Giustini Alessia, Tagliaferri Paolo, Donati Leonardo, Petrucci Leonetto;

Lavoro: Indagini pacometriche, estrazione delle carote in cls, misura dello strato di carbonato, indagini con martinetti piatti doppi, indagini sclerometriche, prelievo e prova a compressione su blocchi in laterizio e saggi sul fabbricato presso il fabbricato sito in Pieve Torina (MC), Via Marconi n.15, anno: 2018, committente: Giovanardi Valerio;

Lavoro: Carotaggio, misura dello strato carbonato ed estrazione della barra d'armatura presso il fabbricato sito nel Comune di Fiano Romano (RM), Via Belvedere n.102, anno: 2018, committente: Sig. Bortone Biagio;

Lavoro: Carotaggi sul prelievo di porzioni di profilati in acciaio ed estrazione delle barre d'armatura presso un capannone sito nel C.N.R. E.M.L.B. di Monterotondo (RM), Via Ettore Ramarini, padiglione n.21, anno:2018, committente: European Molecular Biology Laboratory;

Lavoro: Estrazione delle carote in cls, estrazione della barra d'armatura e saggi presso la piscina condominiale sita in Roma, Via Vincenzo Ussani 49/57 (RM), anno: 2018, committente: Condominio Via Vincenzo Ussani 49/57 – Roma;

Lavoro: Indagini sclerometriche sulla malta, indagini endoscopiche, prelievo e prova a compressione su campione di materiale tufaceo e saggi sul fabbricato presso il fabbricato privato sito in Via Salto Cicolano n.10, Fraz. Casette (RI), anno: 2018, Committente: Sig.ra Gentile Claudia;

Lavoro: Carotaggi ed estrazione della barra d'armatura presso il fabbricato sito nel Comune di Capitignano, Loc. Cardito, Via del Lago (AQ), anno: 2018, committente: Comune di Capitignano;

Lavoro: Indagini con martinetti piatti doppi presso il fabbricato sito in Via di Sopra n.18, Capitignano (AQ), anno:2018, committente: Sig. Fulvimari Duilio;

Lavoro: Prove Ecometriche PIT su pali da fondazione presso la Strada Provinciale 18 "Torrita - Accumoli - Libertino" Km 16+850 e 14+500, anno: 2018, committente: Impresa Fratelli Lodovici;

Lavoro: Carotaggi ed estrazione delle barre d'armatura presso il fabbricato sito nel Comune di Torri in Sabina (RI) in Via Santa Lucia, 15, anno 2018, committente: Colletti Eleonora;

Lavoro: indagini pacometriche, estrazione delle carote in cls, prelievo e prova a compressione su campioni di materiale tufaceo, indagini sclerometriche sulla malta e sulla misura dello strato carbonatato e prove di durezza Brinell presso il fabbricato sito in Via Pisa n.32, Ardea (RM), anno: 2018, committente: Napoleoni Chiara;

Lavoro: Carotaggi presso il fabbricato sito in Ussita, Via dell'Acquantina n.2 (MC), anno: 2018, committente: Condominio Residence "La Pieve";

Lavoro: Carotaggi presso il magazzino industriale sito in Fiano Romano, Zona Industriale, Viale dell'Agricoltura n.18 (RM), anno: 2018, committente: Set Società Europa Tessile S.p.a.;

Lavoro: Carotaggi presso il fabbricato sito nel Comune di Cittaducale, Via Cicolana 36/A, Fraz. Grotti di Cittaducale (RI), anno: 2018, Committente: Miluzzi Maurizio e Osvaldo;

Lavoro: Carotaggi presso la Centrale Idroelettrica sul Fiume Velino sita in Rieti, Loc. Giorlandina (RI), anno: 2018, committente: Atifer S.r.l.;

Lavoro: Estrazione delle barre d'armatura presso il fabbricato sito nel Comune di Rieti in Via Vaiano 120, Fraz. Vazia (RI), anno: 2018, committente: Martini Mario;

Lavoro: Indagini pacometriche, carotaggi e prelievo delle barre d'armatura presso il fabbricato sito in Fara in Sabina, Località Valle Ceca, Via Sant'Andrea (RI), anno: 2018, committente: Sig. Dionisi Daniele;

Lavoro: indagini pacometriche, estrazione delle carote in cls, estrazione delle barre d'armatura, saggi sul fabbricato, misura dello strato carbonatato, indagini georadar, indagini resistografiche di elementi in legno, indagini endoscopiche e prove con martinetti piatti presso Istituto I.S.I.S.S. "Pacifici de Magistris" e Chiesa di San Francesco, Via dei Cappuccini n.2, Sezze (LT), anno: 2018, committente: Provincia di Latina;

Lavoro: indagine tendente a determinare il periodo di posa in opera del cls di una struttura sita in Via Monte Caminetto n.13, Sacrofano (RM), anno: 2018, committente: COSMAIA S.A.S.;

Lavori svolti a L'Aquila e provincia dopo il sisma del 06-04-2009

Lavoro: Indagini pacometriche, georadar, sclerometriche, ultrasoniche, sull'applicazione del metodo Sonreb, sull'estrazione delle carote in cls e sui saggi sul fabbricato, sito in Castelnuovo S. Pio delle Camere, Provincia di Aquila, Anno: 2012, eseguito, Committente: Signor Ibra Muhamet.

Lavoro: Indagini Pull-Off, immobile sito in Paganica, Provincia di Aquila, Anno: 2013, eseguito, Committente: Ing. De Iulis Gabriella per conto del Signor Moro Raffaele.

Lavoro: Indagini con martinetti piatti singoli e doppi e sulle indagini soniche, immobile sito nel Comparto 14B di Barisciano, Provincia di Aquila, Anno: 2013, eseguito, Committente: Signor Pizzicaroli Massimo.

Lavoro: Indagini georadar, immobile sito nel Comparto 14B di Barisciano, Provincia di Aquila, Anno: 2013, eseguito, Committente: Signor Pizzicaroli Massimo.

Lavoro: Indagini con martinetti piatti singoli e doppi e sui saggi sull'immobile, sito nel Consorzio Diana 19B di Barisciano, Provincia di Aquila, Anno: 2013, eseguito, Committente: Signor Gianberardino Marinucci.

Lavoro: Indagini con martinetti piatti singoli e doppi, sulle indagini endoscopiche e sui saggi sull'immobile, sito in S. Pio delle Camere, Provincia di Aquila, Anno: 2013, eseguito, Committente: Signor Santavicca Francesco.

Lavoro: Indagini con martinetti piatti singoli e doppi, presso l'aggregato edilizio 22B di Barisciano Via Salomone (AQ), Anno: 2013, eseguito, Committente: Signor Santavicca Francesco.

Lavoro: Indagini Pull-Off, immobile sito a L'Aquila Via Ulisse Nurzia n. 28 (AQ), Anno: 2013, eseguito, Committente: Signora Scaramella Maria in qualità di rappresentante della STEMA Srl.

Lavoro: Indagini sull'estrazione della carote in cls e sull'estrazione delle barre d'armatura, immobile sito in Piacente Marana di Montereale (AQ), Anno: 2013, eseguito, Committente: Signor Patrizi Pasquale.

Lavoro: Indagini con martinetti piatti singoli e doppi, sulle indagini endoscopiche e sui saggi sull'immobile, presso l'aggregato strutturale TU 011 del Comune di Prata D'Ansidonia, Frazione di Tussio (AQ), Anno: 2013, eseguito, Committente: Signora Ranalli Livia in qualità di Presidente del Consorzio.

Lavoro: Indagini con martinetti piatti singoli e doppi, sulle indagini endoscopiche e sui saggi sull'immobile, presso l'aggregato edilizio n. 378 del Comune di Vittorito, Via del Ricasso (AQ), Anno: 2013, eseguito, Committente: Signor Ridolfo Gatti in qualità di Presidente del Consorzio.

Lavoro: Indagini con martinetti piatti singoli e doppi e sulle indagini endoscopiche, presso l'aggregato 78B di Barisciano Via Camillo Benso Conte di Cavour (AQ), Anno: 2014, eseguito, Committente: Signor Santavicca Francesco.

Lavoro: Indagini con martinetti piatti singoli e doppi e sulle indagini endoscopiche, presso l'aggregato 79B di Barisciano Via Camillo Benso Conte di Cavour (AQ), Anno: 2014, eseguito, Committente: Signor Santavicca Francesco.

Lavoro: Indagini con martinetti piatti singoli e doppi, sulle indagini endoscopiche e sui saggi sul fabbricato, presso l'aggregato 71B (1) e 71B (2) di Barisciano Via Mazzini(AQ), Anno: 2014, eseguito, Committente: Signor Marinucci Roberto.

Lavoro: Indagini con martinetti piatti singoli e doppi, sulle indagini endoscopiche, sulle indagini sclerometri che sulla malta e sui saggi sul fabbricato, presso l'aggregato 80B di Barisciano Via Giovanni Antonacci (AQ), Anno: 2014, eseguito, Committente: Signor Damiani Giorgio.

Lavoro: Indagini con martinetti piatti singoli e doppi e sulle indagini endoscopiche, presso l'aggregato "Da Vinci" di Raiano, Piazza Umberto Postiglione (AQ), Anno: 2014, eseguito, Committente: Dott. Francesco Di Giannantonio in qualità di Presidente e legale rappresentante.

Lavoro: Indagini con martinetti piatti singoli e doppi, sulle indagini endoscopiche e sui saggi sul fabbricato, presso l'aggregato n. 8800114, sito in San Pio delle Camere, Via del Protettore (AQ), Anno: 2014, eseguito, Committente: Presidente aggregato Signor Santavicca Francesco.

Lavoro: Indagini con martinetti piatti singoli e doppi, sulle indagini endoscopiche e sui saggi sul fabbricato, presso gli aggregati edilizi 8800362 e 8800364 uniti "La Frateria", siti in San Pio delle Camere, Via del Protettore (AQ), Anno: 2014, eseguito, Committente: Presidente Signor De Simone Giovanni.

Lavoro: Indagini con martinetti piatti singoli e doppi, sulle indagini endoscopiche e sui saggi sul fabbricato, presso l'aggregato edilizio 8800262, sito in San Pio delle Camere, Via del Protettore (AQ), Anno: 2014, eseguito, Committente: Presidente Signor Alex Leone.

Lavoro: Indagini con martinetti piatti singoli e doppi, sulle indagini endoscopiche e sui saggi sul fabbricato, presso l'aggregato edilizio 162, sito in Vittorito, Via Colle della Fonte (AQ), Anno: 2014, eseguito, Committente: Consorzio obbligatorio "Della Fonte".

Lavoro: Indagini sui carotaggi, presso il fabbricato sito in L'Aquila, Via Corradino D'Ascanio n. 8 (AQ), Anno: 2015, eseguito, Committente: Signor Di Girolamo Lucio.

Lavoro: Indagini con martinetti piatti singoli e doppi, indagini endoscopiche e sui saggi eseguiti presso l'Aggregato SG34 sito Cagnano Amiterno, Frazione San Giovanni, Via San Giovanni (AQ), Anno: 2016, committente: Procuratore dell'aggregato Signor Antonio Paone;

Lavoro: Prove a sfilamento delle barre d'armatura eseguite presso l'Ospedale San Salvatore, Via Veturio 1, L'Aquila (AQ), Anno: 2016, committente: CO.GE.GO Spa;

Lavori svolti ad Amatrice e Comuni limitrofi dopo il sisma del 24-08-2016

Lavoro: Prove ecometriche PIT su pali di fondazione presso la SR 260 Picente Km 40+750, Amatrice (RI), Anno: 2016, committente: Impresa Sondedile Srl per conto di Astral Spa;

Lavoro: Prove ecometriche PIT su micropali di fondazione presso il Ponte Tre Occhi SR 260 Picente Km 40+750, Amatrice (RI), Anno: 2016, committente: Impresa Sondedile Srl per conto di Astral Spa;

Lavoro: Indagini con martinetti piatti singoli e doppi, indagini sclerometriche sulla malta, sul prelievo e relative prove su campioni di roccia e terra eseguite presso il fabbricato sito ad Amatrice, Loc. San Cipriano (RI), Anno: 2017, committente: TB Progettazione Dott. Ing. Domenico Benincasa;

Lavoro: Indagini pacometriche, sui carotaggi, sull'estrazione delle barre d'armatura e sui saggi sul fabbricato eseguite presso il Caseificio F.lli Petrucci sito ad Amatrice, Loc. Ponte Sommati (RI), Anno: 2017, committente: F.lli Petrucci Srl;

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Passo Corese, li 04/05/2020

